

紀の川水質汚濁防止連絡協議会
資 料 配 布

配 布	平成18年6月1日（木） 21時45分
-----	------------------------

件 名	大滝ダム貯水池内の油流出事故について
-----	--------------------

概 要	大滝ダム右岸直上流（インクライン）付近で、ダム湖に油が流出しているのが発見されました。
-----	---

取り扱い	_____
------	-------

配布場所	奈良県政クラブ 五條市政記者クラブ
------	----------------------

問合せ先	紀の川水質汚濁防止連絡協議会 国土交通省近畿地方整備局紀の川ダム統合管理事務所 管理課長 田村 友秀 電話 ： 0747-25-3013
------	---

大滝ダム貯水池内の油流出事故について

○本日、１８時２０分頃、大滝ダム貯水池において、紀の川ダム統合管理事務所職員が水面に油が流出しているのを発見しました。

○流出箇所は、大滝ダムサイト右岸直上流のインクライン付近です。

○インクライン上に置いてあった一斗缶（１８リットル入り）が倒れ、約１０リットル程度の油（軽油）が流出した模様です。

○ダムサイト付近に浮遊している油膜を吸着マットで処理をしています。


○一斗缶の撤去及び、インクライン上の油を拭き取ったため、これ以上の油流出の心配はありません。

○また、水面は流速がなく穏やかなため、ダム下流への油の流出は見られません。

○明日の朝、現地調査を実施予定です。

※インクラインとは・・・

傾斜面にレールを敷き、動力で台車を動かして船・貨物を運ぶ装置



川上村

大滝ダム
インクライン

油流出箇所

吉野川

大滝

大滝ダム上流面図

