

紀の川水質汚濁防止連絡協議会
資料配布

配布	平成18年6月2日(金) 10時15分
----	------------------------

件名	大滝ダム貯水池内の油流出事故について ～ 続報(第2報) ～
----	-----------------------------------

概要	昨日発見されました、大滝ダム右岸直上流(インクライン)付近でのダム貯水池内への油流出事故の続報
----	---

取り扱い	_____
------	-------

配布場所	奈良県政クラブ 五條市政記者クラブ
------	----------------------

問合せ先	紀の川水質汚濁防止連絡協議会 国土交通省近畿地方整備局紀の川ダム統合管理事務所 管理課長 田村 友秀 電話 : 0747-25-3013
------	---

大滝ダム貯水池内の油流出事故について ～ 続報（第2報） ～

昨日18時20分頃に発見しました、大滝ダム右岸直上流（インクライン）付近でのダム貯水池内への油流出事故につきまして、本日、4時30分頃より、紀の川ダム統合管理事務所職員が流出箇所（大滝ダムサイト右岸直上流のインクライン付近）及びダム下流の状況確認を行いました。

インクライン付近で浮遊していた油膜は、昨日吸着マットで処理しており、ダムサイト上流及びダム下流とも油膜等の異常は見られませんでした。魚の変死、におい等も見られないことから、下流への影響はないものと考えます。

念のため、6時頃、ダム下流（100m付近）にオイルフェンスの設置（2重）を行いました。

インクラインとは・・・

傾斜面にレールを敷き、動力で台車を動かして船・貨物を運ぶ装置