

熊野川水質汚濁防止連絡協議会
資料配布

配布	平成19年 10月19日(金) 19時50分
----	---------------------------

件名	猿谷ダム注水施設（川原樋川取水堰堤）の上流で発生した油流出事故について ～（第1報）～
----	--

概要	猿谷ダム注水施設（川原樋川取水堰堤）の上流から油が流れてきて堰堤付近に漂っているのを発見しました。
----	---

取り扱い	—————
------	-------

配布場所	奈良県政記者クラブ 五條市政記者クラブ
------	------------------------

問合せ先	熊野川水質汚濁防止連絡協議会 国土交通省近畿地方整備局紀の川ダム統合管理事務所 副所長 服部 龍雄 管理課長 田村 友秀 電話 : 0747-25-3013
------	--

## 猿谷ダム注水施設（川原樋川取水堰堤）の上流で発生した油流出事故について

19時00現在

○10月19日、13時30分頃、猿谷ダム注水施設（川原樋川取水堰堤）の上流から油が流れてきて、取水堰堤周辺を漂っているのを発見したとの連絡を関西電力から受けました。

○14：10に現地確認のため支所職員が出発

○15：50に現地に到着し確認する。

○油膜の規模は幅約30m、延長約750mの範囲（別図参照）です。

○16：30に現地確認を受けまして、取水堰堤の下流に河川の横断方向にオイルフェンスを設置しました。

○取水堰を全閉にしているため猿谷ダム湖への流入はありません。

○本日の作業は作業員の安全確保の為に17：00に終了し、明日朝、作業を再開し取水堰堤の上流の河川横断方向にオイルフェンスを設置し、吸着マットを設置します。

以 上



野 迫 川 村

川原樋川取水堰堤

管理区間

幅30m、延長750m








# 川原樋堰堤水質事故対策(10月19日現在)

下流側にオイルフェンス設置(国交省)

川原樋川取水堰堤



10/19 作業  
オイルフェンス(60m)張り  
作業完了

関西電力(株)  
川原樋発電所

川原樋川取水堰堤