

紀の川水質汚濁防止連絡協議会 熊野川水質汚濁防止連絡協議会
資料配布

配布	平成19年 10月20日(土) 13時30分
----	---------------------------

件名	猿谷ダム注水施設（川原樋川取水堰堤） 上流で発生した油流出事故について ～（第2報）～
----	---

概要	昨日発生した猿谷ダム注水施設（川原樋川取水堰堤）上流の油流出事故について現地での流出防止措置が終わりました。
----	--

取り扱い	—————
------	-------

配布場所	奈良県政記者クラブ 五條市政記者クラブ
------	------------------------

問合せ先	熊野川水質汚濁防止連絡協議会 紀の川水質汚濁防止連絡協議会 国土交通省近畿地方整備局紀の川ダム統合管理事務所 副所長 服部 龍雄 管理課長 田村 友秀 電話 : 0747-25-3013
------	--

## 猿谷ダム注水施設（川原樋川取水堰堤） 上流で発生した油流出事故について ～ （第2報） ～

- 10月19日 猿谷ダム注水施設（川原樋川取水堰堤 新宮川水系熊野川支川 川原樋川 奈良県吉野郡野迫川村大字立里地先）上流で発生した油流出事故について、本日12：00までに現地での流出防止措置が終わりました。（別紙位置図参照）
- 昨日設置したオイルフェンス（下流側）に加え、上流側に2箇所のオイルフェンスを設置し、吸着マットによる油の回収を行いました。
- 本日10：15、当事務所職員が現地を確認したところ、堰堤左岸側上流方向100mの範囲で幅1m程度の油膜が見られました。色はかなり薄く臭いはありませんでした。
- なお、取水堰を全閉にしているため、猿谷ダム湖への流入はありません。

以 上



# 川原樋堰堤水質事故対策・油流出状況図

(作業概要)

- 川原樋堰堤上下流にオイルフェンスを設置し、下流への油の流出を防止する
- 漂着した油はオイル(吸着)マットにより除去する

