

令和7年8月1日16時00分
近畿地方整備局
木津川上流河川事務所

淀川水系の岩根川排水樋門における油漏れについて(第2報)

令和7年7月22日(火)、淀川水系木津川と岩根川合流点の岩根川排水樋門(三重県伊賀市大内)において約590Lの燃料(軽油)が漏れた本件について、燃料配管接続部のパッキンの破断が油漏れの原因であると判明しました。この原因箇所について配管及びパッキンの交換を行いました。なお、油漏れを確認以降、現時点まで燃料が河川及び隣接地へ流出していないことを確認しており、状態監視を継続しています。

1. 概要

発生場所: 三重県伊賀市大内地先 岩根川排水樋門 非常用発電設備
屋外に漏れた燃料、量: 軽油、約590L

2. 現時点の対応状況

7月22日(火)

- ・燃料タンクのパルブを閉じ、油漏れを停止。
- ・木津川や岩根川の水面に軽油流出の痕跡は認められず。
- ・岩根川排水樋門の非常用発電設備周辺の状態監視を開始し、今後も継続。

7月23日(水)

- ・非常用発電設備室内に流出した軽油を除去。
- ・雨水の浸透による流出防止のため、ブルーシートを当該箇所に設置し浸透を抑制する対策を実施。応急対応が可能な体制を確保。

7月28日(月)

- ・配管の調査を実施し、燃料配管接続部のパッキンの破断を確認。

7月29日(火)

- ・漏洩した燃料が浸透している範囲を調査。

8月1日(金)

- ・燃料配管接続部の配管及びパッキンの交換完了。

3. 今後の予定

- ・8月5日(火)より、7月29日の調査を受け対策を行う上でより詳細な調査を実施予定。

4. その他

- ・現時点で燃料が河川及び隣接地へ流出していないことを確認しています。
- ・今回の事象により排水樋門の運転に支障はありません。

<取扱い>

<配布場所> 伊賀記者会、三重県政記者クラブ

<問合せ先> 国土交通省近畿地方整備局

木津川上流河川事務所

副所長


はやし たかひろ
林 貴宏

流域治水課長

あだち てつや
足立 哲也

電話 0595-63-1611(代表)


位置図



岩根川排水樋門
三重県伊賀市大内地先



配管接続部交換前の状況



配管接続部交換完了

