

## 国道9号のひび割れ緊急対策について

- 道路パトロールで舗装にひび割れを発見し、側面の石積擁壁にもひび割れを発見しました。
- 道路の安全を確保するため、専門家の緊急診断を受け、緊急対策を実施しました。
- 現在、恒久対策の検討を進めているところです。今後とも、安全、安心な通行確保に努めて参ります。

○場所 国道9号（京都府南丹市八木町八木）日の出橋付近下り

○経緯

4/17（月）国道9号の舗装にひび割れを発見

4/18（火）舗装のひび割れにアスファルト注入し、応急補修

4/20（木）計測の結果、舗装のひび割れの進行を確認、石積にもひび割れを確認

4/21（金）計測の結果、舗装のひび割れの進行を確認し

11:10～片側通行規制開始

15:55～防災ドクター（京都大学岸田潔教授）による緊急診断

17:00～診断結果を踏まえ、緊急対策工事着手

4/22（土） 6:23 緊急対策工事完了、通行規制解除

位置図 ①日の出橋



ひび割れの進行を確認したため、  
迅速に緊急診断を実施



防災ドクターによる緊急診断  
(京都大学岸田潔教授)



ひび割れの入った舗装



ひび割れの入った石積

規制開始から、24時間以内に緊急対策を完了！



舗装打ち替え



大型土のう設置