

令和元年 9月 6日20時00分  
資料配付 神崎川水質汚濁防止連絡協議会

淀川水系最明寺川流入水路において油膜が確認されました。  
～現時点で影響報告なし～

本日、淀川水系最明寺川の流入水路(川西市南花屋敷3丁目付近)において油膜が確認されましたが、現時点で影響報告はありません。

- 本日、11時00分頃、一般住民の方から、兵庫県川西市南花屋敷3丁目付近の最明寺川の流入水路で油膜のようなものが見られると川西市に通報がありました。
- 12時30分頃、川西市及び兵庫県宝塚土木事務所が現地調査を行ったところ、川西市南花屋敷3丁目付近の最明寺川の流入水路で油膜が確認されました。
- 13時30分頃、宝塚土木事務所が護岸の割れ目から油が流出しているのを確認しました。
- 14時50分頃、宝塚土木事務所にて油流出箇所に土のうを設置し、下流への防止対策を実施しました。
- 16時00分頃、猪名川河川事務所が猪名川への流入を防ぐため最明寺川と猪名川本川合流地点にオイルマットを設置しました。
- 16時00分頃、宝塚土木事務所も最明寺川及び最明寺川の流入水路にオイルマットを設置しました。
- 猪名川本川への流出は確認されていません。
- 神崎川水質汚濁防止連絡協議会を通じて関係機関には連絡済みです。
- 現時点で利水者からの影響報告はありません。
- 新たな油の流出、魚類等斃死は確認されていません。
- 特段の状況変化がない限り、これで終報とします。

<取扱い>

<配布場所> 近畿建設記者クラブ、大手前記者クラブ

<問合せ先>

神崎川水質汚濁対策連絡協議会

(情報・対策等に関する問い合わせ先)

兵庫県阪神北県民局 宝塚土木事務所 管理第2課 課長 早田 浩二

TEL (0797)83-3203

近畿地方整備局 猪名川河川事務所 保全対策官

尾楠 雅樹

TEL (072)751-1986(直通)

(水濁協に関する問い合わせ先)

事務局 近畿地方整備局 河川部 河川環境課 課長補佐 北川 眞一

TEL (06)6942-0608(直通)



拡大図

