

令和2年1月14日18時00分
資料配布 淀川水質汚濁防止連絡協議会

よどがわ 淀川水系淀川15.8k+80m付近右岸(大阪府摂津市^{ひとつや}一津屋地先)において
油膜が確認されました。～現時点で影響報告はありません～

本日、淀川水系淀川15.8k+80m付近右岸において油膜が確認されましたが、現時点で影響報告はありません。

- 本日、15時30分頃、淀川右岸の一津屋取水場付近で、4Lのエンジンオイル缶が投棄されており、油膜があることを、大阪広域水道企業団の職員が確認しました。
- 16時00分頃、同企業団から淀川河川事務所へ上記内容の連絡がありました。
- 一津屋取水場の取水口のオイルフェンスの外側に油膜を確認したため、同企業団がオイル吸着マットを投入済みです。
- 現地にはその外側に二重のオイルフェンスがあるため、淀川本川への流出はありませんが、淀川河川事務所が追加のオイル吸着マットを投入済みです。
- 淀川水質汚濁防止連絡協議会を通じて関係機関には連絡済みです。
- 魚類等の斃死は確認されていません。
- 現時点で一津屋取水場に対する影響はなく、他の利水者からの影響報告もありません。
- 特段の状況変化がない限り、これで終報とします。

<取扱い>

<配布場所> 近畿建設記者クラブ、大手前記者クラブ

<問合せ先>

(情報等に関する問い合わせ先)

淀川水質汚濁防止連絡協議会通報連絡センター
近畿地方整備局 淀川河川事務所 河川環境課長 ^{くさか しんじ} 日下 慎二
TEL072-843-2861(代表)

(水濁協に関する問い合わせ先)


淀川水質汚濁防止連絡協議会事務局
近畿地方整備局 河川部 河川環境課 課長補佐 ^{きたがわ しんいち} 北川 真一
TEL06-6942-0608



油膜確認

大阪府摂津市一津屋 付近

(令和2年1月14日 15時30分頃)



← : 流下方向



← : 流下方向