

令和2年1月15日15時20分
資料配布 淀川水質汚濁防止連絡協議会

よどがわ ふるかわ おおうちがわ くせぐんくみ やまちょうおしまひがし
淀川水系古川支川大内川(京都府久世郡久御山町相島東地先)において
油膜が確認されました。～現時点で影響報告はありません～

本日、淀川水系古川支川大内川において油膜が確認されましたが、現時点で影響報告はありません。

- 本日、10時40分頃、淀川水系古川支川大内川で油膜があることを、京都府山城北保健所の職員が確認しました。
- 11時00分頃、京都府山城北土木事務所から淀川河川事務所へ上記内容の連絡がありました。
- 久御山町及び京都府山城北土木事務所が古川との合流点付近にオイルフェンスを設置しました。
- 淀川水質汚濁防止連絡協議会を通じて関係機関には連絡済みです。
- 原因・発生源は不明です。
- 魚類等の斃死は確認されていません。
- 現時点で利水者からの影響報告はありません。
- 特段の状況変化がない限り、これで終報とします。

<取扱い> _____

<配布場所> 近畿建設記者クラブ、大手前記者クラブ

<問合せ先>

(本事故に関する問合せ先)


京都府 府民環境部環境管理課 TEL075-414-4709

(情報等に関する問い合わせ先)

淀川水質汚濁防止連絡協議会通報連絡センター
近畿地方整備局 淀川河川事務所 河川環境課長 日下 慎二
TEL072-843-2861(代表)

(水濁協に関する問い合わせ先)

淀川水質汚濁防止連絡協議会事務局
近畿地方整備局 河川部 河川環境課 調査係長 井上 卓
TEL06-6942-0608




油膜の確認

京都府久世郡久御山町付近

(令和2年1月15日 10時40分頃)

← : 流下方向



← : 流下方向