

令和2年2月26日16時30分
資料配布 神崎川水質汚濁対策連絡協議会

淀川水系最明寺川流入水路において油膜が確認されました。
～現時点で影響報告はありません～

本日2月26日、淀川水系最明寺川の流入水路(兵庫県川西市栄根2丁目地先)において油膜が確認されましたが、現時点で影響報告はありません。

- 本日2月26日9時50分頃、川西市職員が最明寺川流入水路において油膜を確認しました。
- 10時40分頃、川西市及び兵庫県宝塚土木事務所が現地調査を行ったところ、最明寺川に流入する水路(兵庫県川西市栄根2丁目地先)で油膜が確認されました。
油膜は水路から最明寺川に流入し最明寺川を流下して下流の水路へ流出していました。
- 油膜が確認された流入水路に川西市がオイルマットを設置し、対応しています。
- 現時点で、猪名川本川への流出は確認されていません。
- 神崎川水質汚濁対策連絡協議会を通じて関係機関には連絡済みです。
- 原因・発生源は現時点では不明です。
- 魚類等の斃死は確認されていません。
- 現時点で利水者からの影響報告はありません。
- 特段の状況変化がない限り、これで終報とします。

<取扱い>

<配布場所> 近畿建設記者クラブ、大手前記者クラブ、兵庫県記者クラブ、川西市政記者クラブ、伊丹市政記者クラブ

<問合せ先>

(本事故に対する問い合わせ先)

川西市 市民環境部 環境衛生課 課長 岡本 勝
TEL (072)740-1202

(情報等に関する問い合わせ先)

近畿地方整備局 猪名川河川事務所 保全対策官 尾楠 雅樹
TEL (072)751-1986(直通)

(水濁協に関する問い合わせ先)

事務局 近畿地方整備局 河川部 河川環境課 計画係長 古賀 裕英
TEL (06)6942-0608(直通)



