

令和 6年 11月 30日 18時 15分
資料配付 淀川水質汚濁防止連絡協議会

淀川水系桂川二次支川下狩川(京都市西京区大枝塚原町)で微量の油の流出を確認
～現時点で影響報告はありません～

本日、淀川水系桂川二次支川下狩川(京都市西京区大枝塚原町)にて微量の油の流出が確認されましたが、現時点で影響報告はありません。

- 本日、11月30日10時37分頃、淀川水系桂川二次支川下狩川(京都市西京区大枝塚原町)において、油漏れが確認されました。
- 15時00分までに、京都市がオイルフェンスの設置を完了しました。
- 原因については、事業所のボイラー配管の一部破損したためです。
- 油種は重油、流出量は不明です。
- 現時点で桂川への油の流出は確認されていません。
- 現時点で魚類等のへい死は確認されていません。
- 利水者へは水濁協を通じて連絡済みです。
- 現時点で利水者からの影響報告はありません。
- 特段の状況変化が無い限り、これで終報といたします。

<取扱い>


<配布場所> 近畿建設記者クラブ、大手前記者クラブ

<問合せ先>


(本件水質事故に関する問合せ先)
京都市 環境政策局 環境企画部 環境保全創造課
TEL 075-222-3951

(水濁協、淀川の状況に関する問合せ先)
淀川水質汚濁防止連絡協議会通報連絡センター
近畿地方整備局 淀川河川事務所 河川環境課長 椿 善光
TEL072-843-2861(代表)

淀川水質汚濁防止連絡協議会事務局
近畿地方整備局 河川部 河川環境課 課長補佐 うえの かずや 上野 和也
TEL06-6942-0608



1



2