

令和 7年 2月 14日 16時 30分
資料配付 淀川水質汚濁防止連絡協議会

淀川水系淀川(大阪府摂津市鳥飼中)で油膜を確認
～現時点で影響報告はありません～

令和7年2月14日7時30分頃、淀川水系淀川(大阪府摂津市鳥飼中)にて油膜が確認されましたが、現時点で影響報告はありません。

- 令和7年2月14日7時30分頃、淀川水系淀川(大阪府摂津市鳥飼中)において、油膜が確認されました。
- 同日14時00分までに、国がオイルフェンス及びオイルマットの設置をしました。
- 原因については、不明です。
- 油種・流出量は不明です。
- 現時点で魚類等のへい死は確認されていません。
- 利水者へは水濁協を通じて連絡済みです。
- 現時点で利水者からの影響報告はありません。
- 特段の状況変化が無い限り、これで終報といたします。

<取扱い> _____

<配布場所> 近畿建設記者クラブ、大手前記者クラブ

<問合せ先>

(本件水質事故に関する問合せ先)

淀川水質汚濁防止連絡協議会通報連絡センター
近畿地方整備局 淀川河川事務所 河川環境課長 椿 善光
TEL072-843-2861(代表)

淀川水質汚濁防止連絡協議会事務局
近畿地方整備局 河川部 河川環境課 課長補佐 上野 和也
TEL06-6942-0608

琵琶湖



油膜確認箇所 位置図

油膜の確認

大阪府摂津市鳥飼中地先

(令和7年2月14日 7時30分頃判明)



桂川

宇治川

木津川

淀川

← : 流下方向

大阪湾

拡散防止対応状況

・油膜確認
・オイルフェンス、オイルマット設置完了
(大阪府摂津市鳥飼中地先)

← : 流下方向

