



令和 7年 3月 28日 16時 30分

資料配付 淀川水質汚濁防止連絡協議会

淀川水系淀川(大阪府枚方市磯島北町地先(磯島取水場))で油膜を確認

～現時点で影響報告はありません～

令和7年3月28日9時30分頃、淀川水系淀川(大阪府枚方市磯島北町地先(磯島取水場))にて油膜が確認されましたが、現時点で影響報告はありません。

- 令和7年3月28日9時30分頃、淀川水系淀川(大阪府枚方市磯島北町地先(磯島取水場))において、油膜が確認されました。
- 同日、12時00分頃、淀川河川事務所 枚方出張所が現地を確認しましたが、油膜は確認されず、魚類等のへい死は確認されませんでした。
- 油流出の原因については、不明です。
- 油種・流出量は不明です。
- 利水者へは淀川水質汚濁防止連絡協議会を通じて連絡済みです。
- 現時点で利水者からの取水施設への影響報告はありません。
- 特段の状況変化が無い限り、これで終報といたします。

<取扱い> _____

<配布場所> 近畿建設記者クラブ、大手前記者クラブ

<問合せ先>

(本件水質事故に関する問合せ先)

淀川水質汚濁防止連絡協議会通報連絡センター
近畿地方整備局 淀川河川事務所 河川環境課長 樁 善光
TEL072-843-2861(代表)

淀川水質汚濁防止連絡協議会事務局
近畿地方整備局 河川部 河川環境課 課長補佐 上野 和也
TEL06-6942-0608




油膜確認箇所 位置図

油膜の確認

大阪府枚方市磯島北町地先(磯島取水場)

(令和7年3月28日 9時30分頃判明)



油膜確認箇所

高槻市

・油膜確認
(大阪府枚方市磯島北町地先(磯島取水場))

淀川

枚方市

← : 流下方向

