



令和 7 年 9 月 29 日 18 時 00 分
資料配付 神崎川水質汚濁対策連絡協議会

淀川水系最明寺川(兵庫県川西市)付近で油膜を確認
～現時点で影響報告はありません～

本日、最明寺川への油の流入が確認されたが、現時点で影響報告はありません。

○本日、9月29日 10 時 05 分頃、川西市が兵庫県川西市南^{みなみはなやしき}花屋敷一丁目付近の最明寺川^{さいみょうじがわ}支川^{てらはたまえがわ}寺畑前川で油膜を確認し、兵庫県に連絡がありました。

○河川への原因及びに流入量については、不明です。

○猪名川への流出を防ぐため、寺畑前川及び最明寺川に油吸着オイルフェンスを4箇所設置しました。

○現時点で猪名川への流入は確認されていません。

○現時点で魚類等のへい死は確認されていません。

○利水者へは水濁協を通じて連絡済みです。

○現時点で利水者からの影響報告はありません。

○特段の状況変化が無い限り、これで終報といたします。

<取扱い>

<配布場所>

近畿建設記者クラブ、大手前記者クラブ、兵庫県庁記者クラブ、

<問合せ先>

(本件水質事故に関する問い合わせ先)

兵庫県 阪神北県民局 宝塚土木事務所 管理第2課長 ^{なかや} 仲谷 ^{たいいち} 泰一

電 話:0797-83-3203(直通)

(水濁協に関する問合せ先)

淀川水質汚濁防止連絡協議会事務局



近畿地方整備局 河川部 河川環境課 建設専門官 ^{ながさか} 長坂 ^{けん} 健

電 話:06-6942-1141(代表)

油膜確認箇所 位置図

油膜確認箇所
川西市南花屋敷一丁目付近

油膜確認箇所
川西市南花屋敷一丁目付近



オイルフェンス
4箇所設置