

令和2年5月21日16時15分
資料配布 淀川水質汚濁防止連絡協議会

よどがわ きづ つづきぐん い て ちようおおあざい で こあざあいやぶ
淀川水系木津川(京都府綴喜郡井手町大字井手小字合藪地先)において
油膜が確認されました。～現時点で影響報告はありません～

本日、淀川水系木津川において油膜が確認されましたが、現時点で影響報告はありません。

- 本日、9時30分頃、淀川水系木津川合藪樋門に油膜があることを、京都府綴喜郡井手町職員が確認しました。
- 10時45分頃、京都府綴喜郡井手町から淀川河川事務所へ上記内容の連絡がありました。
- 京都府綴喜郡井手町が合藪樋門の上流にオイルフェンスを設置、淀川河川事務所が合藪樋門から木津川本川の間にある水路内にオイルフェンスを設置しました。
- 淀川水質汚濁防止連絡協議会を通じて関係機関には連絡済みです。
- 原因・発生源は調査中です。
- 魚類等の斃死は確認されていません。
- 現時点で利水者からの影響報告はありません。
- 特段の状況変化がない限り、これで終報とします。

<取扱い>

<配布場所> 近畿建設記者クラブ、大手前記者クラブ

<問合せ先>

(情報等に関する問い合わせ先)
淀川水質汚濁防止連絡協議会通報連絡センター
近畿地方整備局 淀川河川事務所 河川環境課長 日下 慎二
TEL072-843-2861(代表)

(水濁協に関する問い合わせ先)
淀川水質汚濁防止連絡協議会事務局
近畿地方整備局 河川部 河川環境課 計画係長 古賀 裕英
TEL06-6942-0608

位置図



桂川

宇治川

木津川

淀川

油膜発見箇所


京都府綴喜郡井手町大字井手小字合藪付近

(令和2年5月21日9時30分頃)

← : 流下方向



位置図(詳細図)



← : 流下方向