

近畿地方整備局大阪国道事務所
資料配付

配布日時	平成20年1月25日 17時00分
------	----------------------

件名	一般国道43号正蓮寺川橋の橋梁点検結果について ～ 主桁に亀裂を確認 ～
----	---


概要	<p>一般国道43号正蓮寺川橋（上り）において、平成20年1月24日の橋梁定期点検時に、主桁の下フランジ部からウェブにかけて、約15cmの長さの亀裂を1箇所発見しました。</p> <p>通行止め等の規制を行う必要はありませんが、通行車両の安全確保に万全を期すため、橋梁ドクター（専門家）による現地診断を受けたうえで、応急措置を講ずるとともに、対策工の検討を行っていきます。</p>
----	--

取り扱い	—
------	---

配布場所	近畿建設記者クラブ 大手前記者クラブ
------	-----------------------


問い合わせ先	国土交通省 近畿地方整備局 大阪国道事務所 副 所 長 浜野 利彦 管理第二課長 中村 香澄 電話：06-6932-1421
--------	---

位置図




橋梁一般図


側面図



平面図



航空写真




別紙 詳細位置図範囲

詳細位置図

至 大阪

至 尼崎



P38

P39

亀裂箇所
上り本線 P39 G3主桁
ウェブ部及び下フランジ部

ウェブ



写真1. 左側



写真2. 左側



写真3. 右側



写真4. 右側

下フランジ