


参2.3 降水量と流量の関係

参2.3.5 野洲川の歴史

【昭和54年以前の野洲川】

～河道の状況～

下流部で大きく南北に分かれ、川幅が狭く大きく曲がりくねっていました。また、川底は高く、ひとたび大雨が降ると大きな被害が発生していました。




参2.3 降水量と流量の関係

参2.3.5 野洲川の歴史

【昭和54年以降の野洲川】

野洲川放水路が完成し、川幅が大きくなりました。
そのため、近年、水害は発生していません。



参2.3 降水量と流量の関係

参2.3.5 野洲川の歴史

【昭和54年以前の野洲川】 ~洪水と人々の歴史~

野洲川の堤防を守った吉川の石塁

堤防の守りに殉じたお愛さんを奉げる
愛の内明神

つぶえ
笠原蜷江神社

水災記念中野の大モミジ

稲荷神社

本願寺の石仏群

昭和28年水災犠牲者慰霊碑

野洲川改修記念碑

八王子燈籠

牛尾神社

大正2年水災記念碑

矢島松斉之碑

城野曹長の碑

野洲川改修記念碑

伊賀坊了誓の碑

守山市

十王堂の石碑群

水害との闘いの歴史を今に伝える
城野曹長の碑

ごうむら
幻の村、合村の墓碑

野洲川の守り神 乙窪の牛尾神社

昭和28年9月の水災による
犠牲者慰霊碑

参2.3 降水量と流量の関係

参2.3.5 野洲川の歴史

【昭和54年以前の野洲川】 ～洪水と人々の歴史～

明治29年9月洪水



決壊力所の水止め
工事の為、防上に
集まった人々



昭和28年9月洪水



南流左岸堤防の決
壊により浸水した
洲本地先



大正2年10月洪水



家屋倒壊の惨状



昭和40年9月洪水



堤防の決壊により
泥海と化した今浜
新田地先

