

4. 洗掘破堤


4.2 洗掘破堤の危険箇所

洗掘(堤防)破堤が想定される箇所(淀川・1.5倍)

35k付近～河口

昭和28年9月型

- ・上流ダム群現行操作
- ・上流河道の氾濫あり
- * はダムの洪水調節容量=0となる場所、以降は流入量=放流量



4. 洗掘破堤


4.2 洗掘破堤の危険箇所

洗掘(堤防)破堤が想定される箇所(淀川・2.0倍)

35k付近～河口

昭和28年9月型


・上流ダム群現行操作
 ・上流河道の氾濫あり
 * はダムの洪水調節容量=0となる場所、
 以降は流入量=放流量



4. 洗掘破堤

4.2 洗掘破堤の危険箇所

洗掘破堤が想定される箇所(淀川・右岸)



4. 洗掘破堤

4.2 洗掘破堤の危険箇所

洗掘破堤が想定される箇所(淀川・左岸)

