

猪名川の治水の特徴(ポイント)


流域の特徴

狭窄部【銀橋】

無堤部【川西池田地区】


洪水氾濫は、伊丹段丘と池田豊中段丘を抜け、拡散することが想定されます。

堤防高不足部【JR神崎川橋梁】



狭窄部【銀橋】と上流市街地 (下流から上流を望む)

狭窄部(銀橋)上流は、近年(S58.9出水)においても浸水被害が発生しています。



無堤部【川西池田地区】（下流から上流を望む）

無堤部【川西池田地区】を残し、上下流の堤防はほぼ完成しています。

