

2. 近年の渇水被害実績

琵琶湖・淀川流域では、昭和48年、52年、53年、59年、61年、そして琵琶湖開発事業完成後の平成6年、12年と、4年に1回程度の割合で相次いで渇水に見舞われており、市民生活や経済社会活動に影響を受けています。

2. 近年の渇水被害実績

琵琶湖	H6渇水時
場 所	浮御堂
撮 影 日	H6.9.15
水 位	琵琶湖水位 -1.23 m



琵琶湖	水位回復時
場 所	浮御堂
撮 影 日	H7.4.26
水 位	琵琶湖水位 0.25 m



2. 近年の渇水被害実績

琵琶湖	H6渇水時
場 所	太閤井跡
撮 影 日	H6.9.15
水 位	琵琶湖水位 -1.23 m



琵琶湖	水位回復時
場 所	太閤井跡
撮 影 日	H7.4.27
水 位	琵琶湖水位 0.25 m




2. 近年の渇水被害実績

琵琶湖

(平成6年及び平成12年渇水)

琵琶湖水位 (m)



2. 近年の渇水被害実績

瀬田川洗堰下流の状況



H13.3.26現在

平成6年渇水時



2. 近年の渇水被害実績

塔の島の状況



H13.3.26現在

平成6年渇水時



2. 近年の渇水被害実績

平成6 年渇水時の状況

用水路からほ場末端
にポンプにて送水



応急対策状況
虎姫町大字三川



2. 近年の渇水被害実績

平成6年渇水時の状況




応急対策
地下水利用による
水の確保

未給水区域のため
干ばつにより倒状



4. 渇水の状況

4. 4 琵琶湖周辺の年総雨量の変化と水資源施設の基準期間



4. 渇水の状況

4. 5 淀川本川の利水状況

