

～六甲砂防管内の行政機関が集まり、情報の共有と意見交換を行いました～

～六甲砂防事務所～

六甲砂防管内の災害対策に関わる行政機関が一堂に会し、近年の土砂災害発生状況に関する情報、防災対策に関する課題等を共有し、災害対策活動に入った際に、円滑な連携が図られるよう「土砂災害に関する連絡調整会議」を開催しました。

## 概要

日 時：令和3年7月7日（水） 15：40～16：30  
 場 所：神戸市役所 4号館1階 本部員会議室（神戸市中央区江戸町97）  
 参加機関：六甲砂防事務所・兵庫県・神戸市・西宮市・芦屋市・宝塚市

## 令和3年度 土砂災害に関する連絡調整会議

### 議 事 次 第

1. 開会挨拶
2. 出席者紹介
3. 六甲砂防事務所からの連絡事項
  - ①令和3年度事業概要について
  - ②令和2年度の土砂災害発生状況について
  - ③ワイヤーセンサー活用状況について
4. 意見交換
5. 閉会挨拶




連絡調整会議の様子

意見交換会では、ワイヤーセンサーの活用状況について、自治体の担当者の方より、「センサーの設置を知らせる看板や訓練時に地域住民にサイレン音を聞いてもらうなど、危険性の周知・啓発を行うことにより、土石流被害を未然に防ぐために役立っている」というご意見をいただきました。また、「発災時にドローン（無人航空機）で撮影した映像を共有したい」との要望がありました。引き続き、砂防事業の重要性や防災への取り組みについて情報を共有していきます。

### ○土石流発生感知装置（ワイヤーセンサー）とは

土石流の発生によってワイヤーが切断されるとサイレンが鳴り近隣住民に土石流の発生を知らせる装置です。

#### 土石流発生感知装置（ワイヤーセンサー）設置イメージ図



※イメージ図は渓流内に設置したイメージです。砂防堰堤に設置される場合もあります。どちらも機能は同じです。設置をする現場の条件を考慮して位置を決めています。

### 【お問合せ先】

国土交通省 近畿地方整備局  
 六甲砂防事務所 調査課

〒658-0052 神戸市東灘区住吉東町3-13-15  
 TEL：078-851-0535

