

近畿地方整備局 滋賀国道事務所
資料配布

配 布	平成17年12月22日
日 時	11時00分

件 名	国道1号田村橋（甲賀市土山町）の橋脚部のコンクリート劣化について
-----	----------------------------------

概 要	国道1号（下り）田村橋の橋脚基礎部でコンクリート劣化部分が見つかりました。 安全性を確認するため交通規制を実施し、緊急の補強工事及び調査・検討を実施することとしました。
-----	---

取り扱い	
------	--

配布場所	滋賀県政記者クラブ
------	-----------

問い合わせ	国土交通省 近畿地方整備局 滋賀国道事務所 (TEL 077-523-1741 (代)) 副所長 森田 宏 (内 205) 管理第2課長 中村 一敏 (内 441)
-------	---

国道1号田村橋（下り）の橋梁緊急補修工事について

【概要】

12月19日（月）国道1号田村橋（甲賀市土山町南土山）の橋脚基礎部にコンクリート劣化部が見つかりました。

滋賀国道事務所では、阪神淡路大震災等の経験を踏まえ、震災以前に設計・施工された橋梁について、順次、耐震補強対策を実施しているところですが、今回の発見は、この耐震補強工事に伴い、橋脚を巻いているコンクリートの一部を削り取ったところ、内部コンクリートの劣化が発見されたものです。

現在のところ、橋梁全体の変状は認められませんが、12月20日から交通の安全性を確保するため、通常上下各2車線（全4車線）の田村橋付近は、交通規制により、上り（草津方面から三重県行き）側の車線のみによる対面通行（上下各1車線）となっています。

今後、緊急の保全工事を実施すると共に、専門家による調査を実施し、抜本的な対策について、検討することとしています。

国道を利用されるドライバーや地元住民の方には、ご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をよろしくお願いいたします。

【田村橋（下り）の概要】

位置：滋賀県甲賀市土山町南土山地先

完成：昭和35年

形式：鋼鈹桁橋

橋長：50.8m

幅員：10.3m

【原因と今後の対応】

（原因等）

詳しい原因については調査中です。

（今後の対応）

12月24日専門家（宮川豊章京都大学大学院工学研究科教授）による調査を予定。今後、専門家の意見を伺いながら、コンクリート劣化部の詳細な調査を実施すると共に、その結果を踏まえ、橋脚の強度を高めるための設計及び工事を実施することとしています。



位置図

田村橋（下り線）全体一般図

側面図

