

第2回 円山川堤防調査委員会 委員からの主な意見

- ・ 円山川下流域の地盤沈下は、築堤盛土高さに密接に関連している。
- ・ 堤防の浸透流解析は、内水位を考慮して実施する必要がある。
- ・ また、浸透現象が破堤にどの程度関与していたのか、解析しておくこと。
- ・ 芝が堤体の安定性に寄与したと考えられるので、この関連についても整理しておくこと。
- ・ 破堤のメカニズムを段階的に模式図でもいいので整理しておくこと。
- ・ 地盤沈下地域の堤防については堤防の点検、管理方法を検討する必要がある。
- ・ 堤防の変状がわかるような地点では、縦断的な調査密度を高くしたり、堤防嵩上げ等の経緯も含めた調査を追加する。
- ・ 堤防嵩上げの経緯を詳細に整理する。

以 上