

令和4年9月27日16時50分
資料配付 淀川水質汚濁防止連絡協議会

琵琶湖(滋賀県大津市晴嵐一丁目付近)において油膜を確認
～現時点で影響報告はありません～

本日、琵琶湖にて油膜が確認されましたが、現時点で影響報告はありません。

- 本日、9月27日9時35分頃、滋賀県大津市晴嵐一丁目付近の琵琶湖において、油膜が確認されました。
- 原因は大津市晴嵐二丁目9番付近の工場解体工事現場から油が流出したためです。
- 油種および流出量は不明です。
- 大津市消防局により、大津市立粟津中学校南東側の水路に、流出防止対策としてオイルマット等を設置しました。
- 瀬田川へ流出が確認された油類は、オイルマット等で除去対応済みです。
- 現時点で魚類等のへい死は確認されていません。
- 利水者へは水濁協を通じて連絡済みです。
- 現時点で利水者からの影響報告はありません。
- 特段の状況変化が無い限り、これで終報といたします。

<取扱い>

<配布場所>

滋賀県政記者クラブ

<問合せ先>

(本件水質事故に関する問合せ先)

大津市 環境部環境政策課 笛吹 孝宏 電話 077-523-1234(直通)

(水濁協の関する問合せ先)

淀川水質汚濁防止連絡協議会(通報連絡センター)

近畿地方整備局 琵琶湖河川事務所 調査課長 山本 淳 電話 077-546-0867(直通)

油膜確認箇所 位置図



拡散防止対応状況

