



令和6年3月18日 22時40分  
資料配付 由良川水質汚濁防止連絡協議会

由良川水系 <sup>あいおさがわ</sup>相長川 (京都府福知山市 <sup>きさいち</sup>私市地先)で油膜を確認

～現時点で影響報告はありません～

本日、由良川水系相長川への流入水路にて油膜が確認されました。現時点で影響報告はありません。

- 本日、3月18日18時00分頃、由良川水系相長川への流入水路(福知山市私市地先)において、油膜が確認されました。
- 発生原因は車両の単独事故によるもの(事故車両の燃料タンク:軽油約50L)。
- 20時頃に、相長川へ流入する合流部にある樋門にて、京都府によるオイルフェンス設置を完了し、流出抑制措置済み。
- 福知山河川国道事務所が21時頃に現地確認。  
現時点で相長川及び由良川本川への油流出は確認できなかった。
- 新たな流出は確認されていません。
- 現時点で魚類等のへい死は確認されていません。
- 利水者へは福知山市及び水濁協より連絡済みです。
- 現時点で利水者からの影響報告はありません。

<取扱い>

<配布場所>

福知山市記者クラブ、舞鶴市政記者クラブ、宮津市政記者クラブ  
綾部新聞記者クラブ、丹波県民記者クラブ

<問合せ先>

由良川水質汚濁防止連絡協議会 事務局

近畿地方整備局 福知山河川国道事務所 副所長 井上 貴嗣(いのうえ たかし)  
河川管理課長 足立 哲也(あだち てつや)


電話 : 0773-22-5104(代)

京都府中丹広域振興局 建設部


中丹土木事務所 施設保全課 施設保全課長 水元 聡一(みずもと そういち)

電話 : 0773-22-5116(直通)


# 広域図



ふくち やま し きさ いち  
位置図 (京都府福知山市私市地先)



# 拡散防止対応状況



あいおさがわ  
相長川

オイルフェンス設置箇所  
(京都府)

油流入経路

府立中丹支援学校

油膜確認箇所  
ふくちやましきさいち  
福知山市私市地先

ゆらがわ  
由良川