

九頭竜川・北川水系河川水質汚濁防止連絡協議会

配布
日時

平成25年5月14日
20時

資料配布

件名

普通河川古川（一級河川北川支川）における油流出事故について

※ 追加記者発表により「神谷川」を「古川」に訂正しております。

概要

※ 本日、15時頃若狭町神谷地係の農道における交通事故が発生し、消防より18時頃、古川に積荷の灯油が流出したと連絡有り。
福井河川国道事務所が現場確認を行ったところ油膜は確認されていない。
なお、下流に上水の取水施設はない。

取扱い

同時配布

福井県政記者クラブ

九頭竜川・北川水系河川水質汚濁防止連絡協議会
近畿地方整備局福井河川国道事務所
福井県土木部河川課

〈問い合わせ先〉

近畿地方整備局福井河川国道事務所
電話：0776-35-2662（夜間）
副所長 宇野 孝一（内線204）

平成25年5月14日発生

北川支川古川における灯油の流出について

※ 追加記者発表により「神谷川」を「古川」に訂正しております。

1. 事故発生場所

北川水系北川に流入する古川
福井県三方上中郡若狭町神谷地係

2. 事故原因

本日15時頃、灯油を積んだ軽トラックが事故現場付近にて交通事故に遭い、
18時頃消防より車載の灯油5缶のうち3缶が河川に流出したと連絡があった。

3. 現在の状況

消防が合流点付近にオイルマットを設置。
また、通報を受け福井河川国道事務所が現地確認したところ、現場下流の北川
に油膜は見られなかった。

4. その他

現時点で油膜は確認されていない。
下流に上水の取水はない。

位置図

