

令和2年6月4日17時30分

資料配布 九頭竜川・北川河川水質汚濁防止連絡協議会

九頭竜川水系九頭竜川への流入水路(福井県福井市舟橋町<sup>ふくいしふなはしちょう</sup>地先)に油が流出

～現時点で影響報告はありません～

本日、トラックの自損事故により、九頭竜川水系九頭竜川につながる水路内に軽油が流出しましたが、現時点で影響報告はありません。

- 本日、6月4日12時45分頃、福井市舟橋町の九頭竜橋南側の舟橋交差点において、2トントラックの自損事故により事故車両から燃料(軽油)が九頭竜川につながる水路内に流出しました。
- 福井市により、流出付近の側溝水路にオイルマットを設置済み。
- 福井市消防により、九頭竜川につながる水路内にオイルマットを設置済み。
- 福井河川国道事務所により、九頭竜川への流出口にオイルマットを設置済み。
- 油種は軽油、流出量は約40リットル。
- 九頭竜川本川への油の流入については、現時点では確認されていません。
- 現時点で魚類等のへい死は確認されていません。
- 利水者へは水濁協を通じて連絡済みです。
- 現時点で利水者からの影響報告はありません。
- 特段の状況変化が無い限り、これで終報といたします。

<取扱い>

<配布場所>

福井県政記者クラブ

<問合せ先>

九頭竜川・北川水系河川水質汚濁防止連絡協議会

福井県土木部河川課

近畿地方整備局福井河川国道事務所

○近畿地方整備局福井河川国道事務所

電話:0776-35-2661

副所長(河川)

とよだ ようすけ  
豊田 陽介

総括保全対策官

ひとみ たけし  
人見 剛

○福井県土木部河川課

電話:0776-20-0480(直)

河川管理グループ のむら しょういち  
野村 昇市

# トラックの自損事故により軽油が流出した箇所

