

令和4年7月20日21時30分

近畿地方整備局

姫路河川国道事務所

揖保川水系の馬路川排水機場内における油漏れについて(第1報)

揖保川と馬路川合流点の馬路川(うまじがわ)排水機場(兵庫県たつの市揖保川町正篠)において、燃料(A重油)が漏れる事故が発生しました。発生した箇所は、排水機場内の燃料配管の接続部で約8,000Lの燃料が漏れました。現時点で燃料が河川へ流出していない事を確認しています。

1. 概要

発生場所:兵庫県たつの市揖保川町正篠字長蛇籠地先 馬路川排水機場
漏れた燃料、量:A重油、約8,000L

2. 経過

- 7月6日(水) 排水機場点検時に約8,600Lの燃料の残を確認
- 7月15日(金) 排水機場点検を実施
- 7月19日(火) 事務所職員が燃料の残量約540Lになっていることを確認
- 7月20日(水) 臨時点検を実施し、11時に燃料配管の接続部のパッキンが損傷していることを確認。損傷しているパッキン部から燃料が漏洩している痕跡を確認

3. 現在の状況

7月20日(水) 12時に排水機場周辺の巡視を実施し異常ないことを確認。14時に燃料が漏洩していた接続部のパッキン(1箇所)の取り替え実施。18時40分に排水機場の排水樋門(揖保川本川側)に吸着マットの設置完了。

4. 今後の予定

- ・燃料が漏洩し場内の地下へ浸透している可能性が高く、浸透している範囲を確認するため試掘して調査行い、漏洩した燃料の除去対策等を検討する。
- ・対策が完了するまでは、排水機場周辺の巡視は実施する。

5. その他

- ・現時点で燃料が河川及び隣接地へ流出していない事を確認している。
- ・排水機場の運転には支障なし。

<取扱い> -----

<配布場所> 中播磨県民センター庁舎内記者室、西播磨県民局庁舎内記者室

<問い合わせ先>

近畿地方整備局 姫路河川国道事務所
副所長 深澤 洋二 電話 079-282-8211(代表)

位置図



馬路川排水機場
たつの市揖保川町
正條字長蛇籠856-2

