

令和8年7月21日14時00分

近 畿 地 方 整 備 局

木 津 川 上 流 河 川 事 務 所

淀川水系の岩根川排水樋門における油漏れについて(終報)

淀川水系木津川と岩根川合流点の岩根川排水樋門(三重県伊賀市大内地先)にて、令和7年7月22日(火)に、約590Lの燃料(軽油)が漏れた事故について、油分が河川及び隣接地へ流出していないことを確認し、応急対応を行い、状態監視を継続しておりました。この度、全ての対策が完了し、周辺に影響がない事を確認しましたのでお知らせします。併せて、このお知らせをもって一連の対応の報告を終了とします。

1. 事故概要

発生日時: 令和7年7月22日(火)

発生場所: 三重県伊賀市大内地先 岩根川排水樋門 非常用発電設備

屋外に漏れた燃料、量: 軽油、約590L

2. 第2報(R7.8.1)以降の対応状況

- ・令和7年8月に詳細調査(ボーリング・土壌分析)を実施した結果、軽油の拡散は限定的で河川への流出もなく、土壌汚染対策法上の特定有害物質も検出されなかった。このため、環境省ガイドラインに基づく表土置き換えの実施を決定し、状態監視を継続しながら再調査を行う方針とした。
- ・令和8年3月に再度詳細調査(ボーリング)を実施し、油分の拡散範囲が縮小傾向にあることを確認。表土の置き換え範囲を非常用発電設備室出入り口周辺に決定した。
- ・令和8年6月に現地での表土置き換え作業を完了した。
(詳細は別紙-1~4参照)

3. 今後の予定

- ・対策完了後、1ヶ月程度の状態監視を実施した結果、油分の流出等がないことを確認したことから、本記者発表をもって毎日の状態監視を終了し、以後は定期巡回時の確認とします。
- ・併せて、本事象に関する異変についての連絡窓口を設置します(別紙-5 参照)。

<取扱い>

<配布場所> 伊賀記者会、三重県政記者クラブ

<問合せ先> 国土交通省近畿地方整備局

木津川上流河川事務所

副所長

はやし たかひろ

林 貴宏

管理課長

ふくはら けんせい

福原 健生

電話 0595-63-1611(代表)

これまでの経緯(第1, 2 報までの状況)

令和7年7月22日(火)

- ・岩根川排水樋門の非常用発電設備燃料油面低下の警報を確認。
- ・点検の結果、燃料配管の接続部から軽油が漏れていることが確認されたため、燃料タンクのバルブを閉じ、油漏れを停止。
- ・排水樋門周辺を巡視したところ、木津川や岩根川の水面には軽油の流出の痕跡は認められず。
- ・岩根川排水樋門の非常用発電設備周辺の状態監視を開始。

令和7年7月23日(水)

- ・非常用発電設備室内に流出した軽油を除去。
- ・燃料タンクの残量と回収できた軽油量から、約590Lが建屋外に流失した可能性があることを確認。
- ・雨水の浸透による流出防止のため、ブルーシートを当該箇所を設置し浸透を抑制する対策を実施。
- ・応急対応が可能な体制を確保。

令和7年7月28日(月)

- ・配管の調査を実施し、燃料配管接続部のパッキンの破断を確認。

令和7年7月29日(火)

- ・漏洩した燃料が浸透している範囲を調査。

令和7年8月1日(金)

- ・燃料配管接続部の配管及びパッキンの交換完了。

第2報以降の対応状況詳細

令和7年8月5日(火)

- ・詳細調査(ボーリング、土壌分析)を実施。
- ・ボーリング調査の結果、漏れた軽油は非常用発電機設備室直近から平面状に広がっておらず、河川への流出につながるような拡散が無いことを確認。
- ・土壌分析の結果、土壌汚染対策法に記載されている特定有害物質は検出されなかった。
- ・上記の詳細調査結果から、対策は環境省油汚染対策ガイドラインに基づき、周辺環境への影響低減の観点から地表部からの臭気発生を抑制するため表土(表層約30cm)の置き換えを実施する方針とした。
- ・状態監視を継続しつつ、今後の油分の拡散傾向を把握するため、ある程度期間を経た後、再度詳細調査を実施する方針とした。

令和8年3月23日(月)～25日(水)

- ・詳細調査(ボーリング)を行い、結果を基に土中の油分の拡散状況の分析を実施。


令和8年4月22日(水)

- ・土中の油分の拡散状況の分析の結果、範囲は縮小傾向であることを確認。
- ・表土の置き換え範囲は表面付近に油分が残留している非常用発電設備室出入り口周辺とした。

令和8年6月12日(金)

- ・現地において表土の置き換えを完了。


位置図



表土置き換え完成図



施工前



施工後



撤去土砂保管状況



軽油の想定拡散範囲の推移




図 軽油の拡散の横断分布の推移

トップページ

人々の暮らしを守り 自然を守り 川とともに生きる
木津川上流河川事務所

防災・災害情報 事務所の事業 川について学ぶ 流域での活動 事務所の紹介 入札契約情報

木津川上流域の水位

ライブカメラ

活動紹介

刈草ロール 無料配布

上野遊水地カードももらおう！

リンク集

岩根川排水樋門の燃料オイル漏れに関する連絡窓口

個別ページ

人々の暮らしを守り 自然を守り 川とともに生きる
木津川上流河川事務所

防災・災害情報 事務所の事業 川について学ぶ 流域での活動 事務所の紹介 入札契約情報

流域での活動

HOME > 流域での活動 > 岩根川排水樋門の燃料オイル漏れに関する連絡窓口

岩根川排水樋門の燃料オイル漏れに関する連絡窓口

木津川上流河川事務所では、令和7年7月に発生した岩根川排水樋門の燃料オイル漏れに関して連絡窓口を設置しています。

岩根川排水樋門周辺の地区で水路や井戸などの水から燃料オイルの影響を確認された場合は、こちらまでご連絡ください。

TEL:0595-63-1611(代表)

また、下記の「問い合わせページ」からも連絡していただけます。

[問い合わせページはこちら](#)

これまでの経緯

- 令和7年7月：燃料漏れ発生、継続監視の実施
- 令和7年8月：応急対策の実施
- 令和8年6月：表土剥ぎ等対策実施
- 令和8年7月：連絡窓口の設置

お問い合わせページ (次頁)

問い合わせ ページ

2025/12/18 14:59

お問い合わせ | 国土交通省近畿地方整備局 木津川上流河川事務所

人々の暮らしを守り 自然を守り 川とともに生きる

[お問い合わせ](#) [サイトマップ](#) [リンク集](#)

木津川上流河川事務所

文字サイズ 小 中 大



防災・災害情報



事務所の事業



川について学ぶ



流域での活動



事務所の紹介



入札契約情報

[ホーム](#) [ご意見・お問い合わせ](#)

ご意見・お問い合わせ

木津川上流域の川のことや砂防のことについて、ご意見・ご要望などがありましたら、下記の入力フォームにてお問い合わせ下さい。

ご質問の種類【必須】	☐ ご意見 ☐ ご質問 ☐ 出張講座申込み ☐ その他
E-Mailアドレス【必須】	半角英数でご記入ください
お名前【必須】	姓と名の間は、全角で1マス分空けてください
生年月日	半角英数で入力してください 例) 2000年1月1日の場合、「2000/01/01」
郵便番号	半角英数で入力してください 例) 518-0723
都道府県【必須】	選択してください
市区町村【必須】	お住まいの市区町村をご記入下さい
上記以降の住所	 ☐ ご自宅 ☐ 勤務先
電話番号	半角英数で入力してください 例) 0595-63-1611
FAX	半角英数で入力してください 例) 0595-63-2080
ご意見・お問い合わせ内容【必須】	ご意見・お問い合わせ内容をご記入ください



[やり直す](#)

[確認する](#)