

令和元年10月23日16時30分
資料配布 淀川水質汚濁防止連絡協議会

よどがわ
淀川水系宇治川(京都府京都市伏見区横大路千両松町地先)において
よこおおし せんりようまつちよう
泡の流出が確認されました。～現時点で影響報告はありません～

本日、10月23日、よどがわ 淀川水系宇治川において泡の流出が確認されましたが、現時点で影響報告はありません。

- 本日、10月23日9時15分頃、よどがわ 淀川水系宇治川における伏見処理場放流渠(京都府京都市伏見区横大路千両松町地先)より、泡の流出を発見した旨、淀川河川事務所伏見出張所より連絡がありました。
- 京都市が下流側への流出を防ぐため、オイルフェンスを設置しました。
- 淀川水質汚濁防止連絡協議会を通じて関係機関には連絡済みです。
- 京都市上下水道局伏見水環境保全センターへの流入水に起因する模様ですが、原因・発生源は不明です。
- 魚類等の斃死は確認されていません。
- 現時点で利水者からの影響報告はありません。
- 特段の状況変化がない限り、これで終報とします。

<取扱い> _____

<配布場所> 近畿建設記者クラブ、大手前記者クラブ

<問合せ先>

(本事故に関する問合せ)

京都市上下水道局下水道部 施設課長 多和田 美和
TEL075-672-7831

(情報等に関する問い合わせ先)

淀川水質汚濁防止連絡協議会通報連絡センター
近畿地方整備局 淀川河川事務所 河川環境課長 日下 慎二
TEL072-843-2861(代表)

(水濁協に関する問い合わせ先)


淀川水質汚濁防止連絡協議会事務局
近畿地方整備局 河川部 河川環境課 課長補佐 北川 眞一
TEL06-6942-0608



泡発見箇所

京都府伏見区横大路千両松町付近

(令和元年10月23日 9時15分頃)




桂川

宇治川

木津川

淀川

← : 流下方向





9時15分泡の流出確認
10時50分オイルフェンス設置

フェンス設置位置

桂川

宇治川

京都市
伏見区

← : 流下方向