

令和 7年 7月 9日 14時00分
資料配付 淀川水質汚濁防止連絡協議会

淀川水系大川(大阪府大阪市北区長柄東3丁目3番25号地先)付近で油膜を確認
～現時点で影響報告はありません～

本日、淀川水系大川にて油膜が確認されましたが、現時点で影響報告はありません。

- 本日、7月9日7時30分頃、淀川水系大川(大阪府大阪市北区長柄東3丁目3番25号地先)付近において、油膜が確認されました。
- 原因は淀川水系大川(大阪府大阪市北区長柄東3丁目3番25号地先)付近の船着場において給油船が傾き、油が流出したためです。
- 8時00分頃までに、船着場の管理者である大阪府淀川土砂採取協同組合が、当該給油船の周辺にオイルフェンス・オイルマットを設置しました。
- 油種及び流出量は不明です。
- 現時点で魚類等のへい死は確認されていません。
- 利水者へは水濁協を通じて連絡済みです。
- 現時点で利水者からの影響報告はありません。
- 特段の状況変化がない限り、これで終報といたします。

<取扱い>

<配布場所> 近畿建設記者クラブ、大手前記者クラブ

<問合せ先>

(本件水質事故に関する問合せ先)
淀川水質汚濁防止連絡協議会通報連絡センター
近畿地方整備局 淀川河川事務所 河川環境課長 まつもと みつはる
松本 光晴
TEL072-843-2861(代表)

(水濁協に関する問合せ先)
淀川水質汚濁防止連絡協議会事務局
近畿地方整備局 河川部 河川環境課 建設専門官 ながさか けん
長坂 健
TEL06-6942-0608

