

# 由良川の安全利用点検について

福知山河川国道事務所  
河川管理課・舞鶴出張所・福知山出張所

## 由良川を安心して利用いただけるよう河川の点検を行いました。

当事務所では由良川を安全にご利用いただけるよう日常的に河川巡視を行い、施設を点検しております。しかし河川は出水等により自然的に変化を繰り返しております。また近年は局地的豪雨による急な増水も各地で発生しております。河川空間は危険性が内在するというをご理解いただき、ご利用にあたっては自らの責任においても十分に安全確保を心掛けていただくようお願いします。

### ●点検実施状況（4月22日、4月27日実施）



### ●点検実施箇所

出張所	左右岸	場所	点検対象施設	実施結果
舞鶴	右岸	舞鶴市西神崎地先	砂洲	漂着物の蓄積有り
舞鶴	左岸	宮津市由良地先	根固め	異常なし
舞鶴	右岸	舞鶴市桑飼上地先	低水護岸	異常なし
舞鶴	左岸	福知山市大江町波美地先	樋門	異常なし
福知山	左岸	福知山市字荒河地先	堤防	異常なし
福知山	右岸	福知山市字猪崎地先	低水護岸	異常なし
福知山	左岸	福知山市土師・町地先	高水敷	異常なし
福知山	右岸	綾部市栗町地先	高水敷(水辺の楽校)	異常なし
福知山	左岸	綾部市青野町地先	高水敷	異常なし
福知山	左岸	綾部市並松町地先(52.8k~53.0k)	低水護岸	異常なし
福知山	左岸	綾部市並松町地先(53.0k)	低水護岸	不安定な護石有り

### ★点検実施時対応

不安定な護石を移動させ、足場の安全を確保しました。

