


# 国道9号(京都府福知山市猪野々)の復旧作業状況(2/2時点)

◆仮設防護柵の設置が完了し、路面を清掃中。

## 位置図



## 写真撮影位置



## 被災状況(1/28)



## 写真①



平成31年2月2日 7時撮影

## 写真②



平成31年2月2日 7時撮影