

## 河川における安全利用点検の実施結果について（平成22年度）

河川はもともと危険性を内包しつつ一般の方々に利用いただくものですが、利用にあたっては、利用する人自らの責任において安全確保を行っていただくことが必要ですが、河川管理者としても、可能な限り利用する人が安心して河川に接し、親しめることが重要であることから、点検を実施しました。


定期的に河川の巡視を行い、河川の状況を把握しているところですが、今回は一般利用者が接するであろう公園等において安心して河川を利用していただくという観点から、夏休み前に点検を実施しました。

点検は国土交通省紀南河川国道事務所と地元自治体である新宮市と紀宝町の合同で実施しました。

その結果をお知らせします。

点検実施箇所					
番号	河川名	位置 別紙1の位置図参照		点検結果	対応状況
		距離	場所		
	市田川	左岸0.2 km付近	和歌山県新宮市あけぼの地先（あけぼの桜堤プロムナード）	低水護岸沿いに蟹穴と思われる小さな穴が数箇所ある。 別紙2参照	数箇所ある小穴に碎石を間詰めし閉塞した。 別紙2参照
	熊野川	右岸0.2 km～1.0km付近	和歌山県新宮市あけぼの地先～蓬莱地先（高潮堤防）	異常なし	-
	熊野川	左岸2.4 km付近	三重県南牟婁郡紀宝町成川地先（成川水位観測所付近）	異常なし	-
	熊野川	左岸3.0 km付近	三重県南牟婁郡紀宝町鮎田地先（鮎田農村公園）	異常なし	-
	熊野川	左岸3.6 km付近	三重県南牟婁郡紀宝町鮎田地先（御船島小公園）	異常なし	-
	相野谷川	右岸5.6 km付近	三重県紀宝町大里地先（相野谷橋親水護岸）	異常なし	-

安全利用点検位置図



## 安全利用点検結果(対策箇所写真)

整備局名	近畿地方整備局	事務所名	紀南河川国道事務所
水系名	新宮川	河川名	市田川
区域番号	親-左3	施設名	あけぼの桜堤プロムナード

### 対策前



低水護岸沿いに蟹穴と思われる小さな穴が数カ所ある

点検日:H22.7.15

### 対策後



数カ所ある小穴に碎石を間詰めし閉塞した

対策日:H22.7.23