

平成16年7月福井豪雨

被災状況

- 福井市春日
（足羽川左岸破堤箇所付近の状況） 1～3
- 鯖江市河和田地区周辺の状況 4
- 美山町の状況 5～8

足羽川左岸破堤箇所付近の状況



福井市春日

足羽川 木田橋上流

足羽川左岸破堤箇所 の状況



福井市春日

足羽川左岸破堤箇所

足羽川左岸破堤箇所付近の状況



福井市春日1丁目



福井市西木田3丁目



鯖江市内河和田周辺の被災状況



(河和田地区)



(片上地区)




(片上地区)



(北中山地区)

鯖江市周辺

美山町の被災状況



美山町市波

JR越美北線第4橋梁流出部周辺

美山町の被災状況



JR越美北線鉄道橋 被災箇所

美山町市波

美山町の被災状況



美山町蔵作(足羽川)

美山町の破堤現場周辺

美山町の被災状況



美山町蔵作