


平成14年度 上半期(4月～9月)発生事故件数(速報)

過去最悪傾向!! 公衆災害事故が約半数、道路工事が約半数を占める!!

事故発生件数(累積)




平成14年度上半期の直轄請負工事における発生事故は69件(速報値)となっており、同時期として昨年度の47件及び過去最悪であった平成11年度61件をも上回っています。

また、今年度も工事関係者が第三者に被害を及ぼした“公衆災害事故”が約半数を占めています。


工事種類別に見てみると、道路工事関係が36件(52%)と最も多く、続いて橋梁・河川工事が多く発生しています。

工事別に見てみると、橋梁上部工事が9件発生しており、その内訳としては、工事関係者が起因して工事関係者が被災した“労働災害事故”が6件(67%)と多く発生している。

事故種類別発生件数



工事種類別発生件数




工事別発生件数



事故形態別に見ると、例年通り建設機械等による事故が27件と多く発生している。また、今年度は自転車が関係する事故が4件、草刈機が関係する事故が3件発生するなどの特徴が見られる。

事故形態別発生件数



9月の事故速報

(平成14年9月30日現在)

発生日時	発生場所	事故の状況
9月3日 1:00	大阪府	共同溝工事において、一般車が工事付け替え道路を横切って、隣接する公園に設置していた仮設横断防止柵を突き破り公園内に進入した。 〔 物損：横断防止柵3基損傷 〕
9月6日 4:45	京都府	橋梁上部工事において、工事現場に隣接する農道のフェンスに設置していた工事看板を草刈作業時に緊結を外したままにしていたところ、何らかの理由により農道へ倒れ、農道を通行していた自転車が乗り上げ、転倒した。 〔 第三者：指と肘のすり傷 〕
9月6日 11:00	京都府	橋梁上部工事において、鋼橋の主桁へ横桁の架設作業を行っていたとび工が、取り付けボルトの締め付け作業中に約6m下の地上に墜落した。 〔 とび工：頭蓋骨骨折、大腿骨骨折等 全治90日 〕
9月10日 13:50	京都府	トンネル補修工事において、上りトンネルを前面通行止めとし、下りトンネルを対面通行の規制中、通行中の一般車(トレーラー)が車線境界部に設置していたセーフティーコーンを跳ね飛ばし、散乱したセーフティーコーンを避けるため停車した対向車に後続車が追突した。 〔 交通が一時停止 〕
9月12日 12:05	兵庫県	情報BOX設置工事において、片側交互通行規制を行っていたところ、交通誘導員の誘導で枝道から本線に進入しようとした一般車が本線を走行して来た一般車(6tトラック)と接触した。 〔 物損：一般車2台の車体一部損傷 〕
9月15日 12:05	福井県	中央分離帯設置工事において、通行中の一般車が運転操作を誤り、中央分離帯に設置していた工事中仮設バリケードに衝突した。 〔 物損：仮設バリケード、チューブライト損傷 〕
9月17日 15:15	滋賀県	側道整備工事において、4tユニック車で資材運搬する際に、ブームを上げたまま走行したところ、道路を横断している架空電線にブームが接触した。 〔 物損：架空電線切断、電柱の曲がり 〕
9月23日 16:30	兵庫県	河川維持作業において、ハンドガイド式草刈り機を使用して堤防天端の除草作業を行っていたところ、隣接する民家より飛散した石が民家の窓ガラスを破損したとの苦情があった。 〔 物損：民家の窓ガラス1枚破損 〕
9月25日 4:20	大阪府	歩道整備工事において、片側交互通行規制を行っていたところ、停止誘導により停車中の一般車に走行して来た後続の一般車が追突し、押し出された一般車が規制内の規制車に接触した。 〔 物損：規制車 一部損傷 〕
9月26日 11:00	兵庫県	電線共同溝工事において、施工箇所の舗装版を撤去中に不明管が出現し、人力掘削で埋設状況の確認をしていたところ、転石があったためバックホウで撤去する際に不明管(水道管 20mm)が破損した。 〔 物損：水道管(20mm)破損 配水には影響無し 〕
9月27日 10:00	福井県	情報BOX工事において、片側交互通行規制を行っていたところ、交通誘導員が隣接する店舗から本線に入る一般車を誘導した際、本線で停車中の一般車が少し前進し、止まったところへ後続車が追突した。 〔 第三者：一般車2台の車体一部損傷 〕
9月28日 0:16	滋賀県	道路改良工事において、右折レーンと直進レーンの間にガードレールを設置していたところ、直進しようとして走行して来た一般車が仮設ガードレールに衝突した。 〔 物損：仮設ガードレール損傷 〕
9月29日 夕方	兵庫県	道路照明施設維持修繕工事において、歩道上の老朽化した照明柱を撤去した跡をセーフティーコーン及びコーンバーで囲み、立入禁止区域としていたところ、自転車で通行中の第三者(小学生)が接触転倒した。 〔 第三者：頭部に軽傷 〕
9月30日 10:00	福井県	光ケーブル管路設置工事において、バックホウで掘削作業を行っていたところ、事前調査で確認されていなかった上水道管をバックホウで破損した。 〔 物損：給水分岐管(25mm)破損 〕