

## 電気通信設備点検業務の事故防止のため

## 「安全管理講習会」を開催

17日 国民会館 49社 178名  
18日 本局 別館大会議室 42社 87名

最近、電気通信設備の点検業務においても事故が増加しており、本局において事故防止のための「安全管理講習会」を8月17日、18日の両日に開催しました。点検業務であっても工事と同様な路上作業もあり、安全意識の再徹底を図ることとして協力会社も対象にして、事故ゼロをめざして開催しました。

講習会には、91社から265名の参加があり、技術調査課から「公共工事における事故について」と題して、全国の労働災害の発生状況に始まり、近畿地方整備局の直轄請負工事における事故の発生状況、直轄請負工事で事故を起こした場合の工事成績評定などを説明しました。電気通信課からは「点検業務の安全管理について」と題して、電気通信施設・設備の概要、点検業務における事故の事例とその分析、組織と




しての安全に対する意識などについて説明をしました。

その後、点検請負業者から「請負者の安全管理の取り組みについて」報告を受けました。参加者からの「アンケート」調査では、「安全に関する意識を再確認した」という回答も多数あり、本日の講習会を受け、今後さらなる点検業務の安全管理の徹底をお願いします。

### 平成16年度 上半期（4月～9月）発生事故件数（速報）

事故発生件数（累積）



※（ ）内は、もらい事故を含む件数


平成16年度上半期の直轄請負工事における事故発生件数（速報値）は50件（第三者が起因して工事関係者が被害を受けた、従来の“もらい事故”は含まれない）となっており、同時期としては昨年度の50件と比べて横這いになっています。

このうち、調査や点検等の業務における事故は4件発生しており、昨年度同時期の


5件よりは若干下まわりました。

また、今年度も工事関係者が第三者に被害を及ぼした公衆損害事故（管理施設及び第三者損害事故）が多発しており、事故全体の約8割を占めています。工事関係者事故は8件発生しています。幸いにも、死亡事故については現在のところ発生していません。（裏面につづく）

事故種類別発生件数



工事種別発生件数




工事種別に見てみると、道路工事で29件(58%)と最も多く、続いて河川工事が多く発生しています。今年度の特徴として、道路工事では公衆損害事故(管理施設損害事故、第三者損害事故)が27件発生しており、昨年度同時期の21件を大きく上まわっています。

事故形態別に見ると、例年通り建設機械等による事故が38件と多く発生しています。

内訳としては、ハンドガイド式草刈機、肩掛式草刈機など草刈機が関係する事故が10件発生しており、今年度の特徴となっています。中でも、駐車中及び通行中の一般車に被害を与えた事故が7件発生しています。また、バックホウが関係する事故が11件と、例年通り多発しており、その内、掘削時に地下埋設物件を損傷させたのが5件、作業箇所付近の既設架空線をアームで切断した事故が2件、バケットとの接触により作業員が負傷した事故が2件発生しています。

事故形態別発生件数



## 8月の事故速報

(平成16年8月31日現在)

発生日時	発生場所	事故の状況
8月1日 22:00	大阪府	道路維持作業において、蓋板補修中、コンクリート養生のため覆工していた鉄板の隙間で走行中の一般車が脱輪した。 〔物損：一般車 ホイール損傷〕
8月3日 14:15	和歌山県	道路舗装工事において、片側交互通行規制中、規制区間の通行帯を走行中の一般車が車線変更せず直進し、規制島内の規制車に追突した。 〔物損：規制車等 一部損傷〕
8月3日 14:40	兵庫県	トンネル補修工事において、トンネルの内面補強板を撤去中、飛散養生の隙間から接着樹脂の破片が飛散し走行中の一般車に当たった。 〔物損：一般車 フロントガラス傷〕
8月9日 13:05	和歌山県	歩道整備工事において、歩道内で擁壁の型枠組立作業中、走行して来た一般車が歩道内に進入し、作業していた作業員に接触した。 〔作業員：骨折等 全治1ヶ月〕
8月22日 2:30	奈良県	橋梁下部工事において、下部施工に伴う国道切り回し箇所の端部に、走行中の一般車が衝突した。 〔物損：保安施設等 損傷〕
8月23日 14:18	兵庫県	道路防災工事において、片側交互通行規制中、規制区間を走行していた一般車が、既設ガードレールに衝突した。 〔第三者：軽傷〕

発生日時	発生場所	事故の状況
8月24日 15:30	兵庫県	庁舎建築工事において、バックホウによる埋戻し作業中、バケットが手摺り用の単管パイプに接触して跳ね返り、側にいた合図員が負傷した。 〔合図員：頭部裂傷〕
8月27日 11:30	奈良県	河川維持作業において、堤防天端道路に配備させていた消火用水のタンク車に一般車が追突した。 〔物損：タンク車 一部損傷〕
8月27日 13:40	奈良県	橋梁下部工事において、走行して来た一般車が、本線と副道との境に設置していた工事用フェンス等に接触した。 〔物損：工事用フェンス等 破損〕
8月28日 16:25	兵庫県	道路維持作業において、作業車を追越車線に停車させて落下物を回収中、後続の一般車が追越車線へ車線変更した際、作業車に接触した。 〔物損：作業車 ドアのへこみ〕
8月31日 13:50	京都府	歩道整備工事において、工事関係車(2tダンプ)が資材置場へ左折で入場しようとした際、後続のバイクと接触した。 〔第三者：軽傷〕