


- 10月1日京都府からの要請を受け、京都府南丹市内の河川被災状況調査を実施。
- 10月1日京都府亀岡市、大阪府富田林市からの要請を受け、橋梁の緊急点検及び補修技術指導を実施。
- 10月1日滋賀県大津市、奈良県下市町からの要請を受け、調査報告書を提出。



【TEC-FORCE活動人員】




近畿地方整備局が派遣したTEC-FORCEの活動状況

活動の概要 9月30日(月)～


◇派遣人数:14人(10月2日)

◇活動場所:京都府南丹市 京都府管理河川:木住川、中世木川

◇実施内容:被災状況調査を実施



調査箇所 (位置図)



被災状況調査 (木住川)



打合せ状況



被災状況調査 (中世木川)

近畿地方整備局が派遣したTEC-FORCEの活動状況

活動の概要 10月1日(火)

- 京都府亀岡市からの要請を受け、橋梁の緊急点検及び補修技術指導を実施。
- 大阪府富田林市からの要請を受け、橋梁の緊急点検及び補修技術指導を実施。
- 奈良県下市町からの要請を受け、河川及び道路の調査報告書を町長に提出。
- 滋賀県大津市からの要請を受け、河川の調査報告書を提出。



亀岡市 保津小橋の被災状況調査



富田林市 新北橋の被災状況調査



枚本下市町長へ調査成果の報告



大津市へ調査成果の報告