


●3月2日大阪府からの要請を受け、大阪府豊能郡豊能町木代地先の土砂崩落調査を実施。

## 位置図



位置図: 国土地理院電子国土Webより



池田土木事務所における概要説明



現地における状況説明



現地調査



調査所見の説明、意見交換