


近畿TEC-FORCE 活動通信

関東豪雨 災害対応
NO. 3 [H27.9.17]

- 9月15日(火)～16日(水):延長63.6km区間の小貝川堤防、護岸、樋門など河川管理施設の被災状況調査を実施。
- 9月17日(木):被災8箇所を調査結果を、下館河川事務所へ報告。



近畿地方整備局が担当している 小貝川 河川被災調査 概略図

