

国近整大戸工第9号
令和7年4月23日

大阪府中央区南久宝寺町3丁目1番8号
大日本ダイヤコンサルタント株式会社 大阪支社
執行役員支社長 浦田 昌浩 殿

国土交通省 近畿地方整備局
大戸川ダム工事事務所 所長
宮川 仁



委託業務等成績評定通知書

貴社が受注した下記の委託業務等について、委託業務等成績評定要領に基づき評定した結果を通知します。

なお、評定の結果に疑問があるときは、当職に対してその疑問の旨を付して、この書面の通知を受けた日から起算して14日（「休日」を含む）以内に書面により、説明を求めることができます。

疑問の旨に対する説明は、書面により郵送いたします。

なお、説明を求める場合の書面の送付先及び手続き等についての問い合わせ先は下記のとおりです。

記

- | | |
|------------|--------------------------------|
| 1. 委託業務等名 | 大戸川ダム本体右岸地質調査その1業務 |
| 2. 履行期間 | 令和 6 年 8 月 9 日～令和 7 年 3 月 27 日 |
| 3. 完了検査年月日 | 令和 7 年 3 月 26 日 |
| 4. 評定点 | 別表のとおり |
| 5. 送付先 | |

〒520-2144 滋賀県大津市大萱1丁目19番32号

国土交通省 近畿地方整備局 大戸川ダム工事事務所 副所長(技術)宛

TEL077-545-5675(代) 内線204

6. 手続き等の問い合わせ先

〒520-2144 滋賀県大津市大萱1丁目19番32号

国土交通省 近畿地方整備局 大戸川ダム工事事務所 調査設計課

TEL077-545-5675(代) 内線351

別表

項 目 別 評 定 点

業務名：大戸川ダム本体右岸地質調査その1業務

評価項目		細 別	業務評定 (評定点／満点)	技術者評定		
				管理技術者 主任技術者 (注１・２) (評定点／満点)	担当技術者 (評定点／満点) (注１)	照査技術者 (評定点／満点) (注１)
プロセス評価	実施能力の 評価	実施体制及 び執行計画	16.0 点／ 20.0 点	16.0 点／ 20.0 点	4.0 点／ 5.0 点	— 点／. — 点
	実施状 況の 評価	執行管理	4.0 点／ 5.0 点	4.0 点／ 5.0 点	4.0 点／ 5.0 点	— 点／ — 点
		品質管理	16.0 点／ 20.0 点	16.0 点／ 20.0 点	24.0 点／ 30.0 点	— 点／ — 点
		業務特性	8.0 点／ 10.0 点	8.0 点／ 10.0 点	10.0 点／ 12.5 点	— 点／ — 点
		創意工夫	4.0 点／ 4.0 点	4.0 点／ 4.0 点	4.0 点／ 4.0 点	— 点／ — 点
	説明調整能 力の評価	説明調整能 力	4.8 点／ 6.0 点	4.8 点／ 6.0 点	4.8 点／ 6.0 点	— 点／ — 点
	取組姿勢	責任感・積 極性・倫理 観	4.0 点／ 5.0 点	4.0 点／ 5.0 点	6 点／ 7.5 点	— 点／ — 点
結果 評価	成果品の品質		24.0 点／ 30.0 点	24.0 点／ 30.0 点	24.0 点／ 30.0 点	— 点／ — 点
評定点の小計（注４）			81 点／ 100 点	81 点／ 100 点	81 点／ 100 点	— 点／ — 点
事故等による減点			0 点	0 点	0 点	— 点
瑕疵修補又は損害賠償による減点			0 点	0 点	0 点	— 点
その他（ ）			0 点	0 点	0 点	— 点
総合評定点（注４）			81 点 ／ 100点	81 点 ／ 100点	81 点 ／ 100点	— 点 ／ — 点

注）1．各項目の評定点及び満点は小数第二位を四捨五入して表示している。

2．測量作業及び地質調査においては、現場代理人及び主任技術者が該当する。

3．「施工時への配慮」及び「コスト把握能力」は、設計業務のみ評定の対象とする。

4．評定点の小計は小数第一位を四捨五入し、整数としている。各項目の点数は、小数第二位を四捨五入している為、評定点の小計と合わない事がある。