## 7. 大戸川ダム環境調査結果報告書(案)作成にあたっての大戸川ダム環境調査結果報告書(原案)記載事項との相違の概要

大戸川ダム環境調査結果報告書(案)を作成するにあたっては、大戸川ダム環境調査結果報告書(原案)の内容を一部修正した。該当箇所及び相違の概要を表 7-1 に示す。

なお、表中の「該当箇所」欄の記載は、大戸川ダム環境調査結果報告書(案)におけるものである。

表 7-1 大戸川ダム環境調査結果報告書(案)作成にあたっての 大戸川ダム環境調査結果報告書(原案)記載事項との相違の概要(1/2)

			4. 水光则且加入拟口目(水木/	<b>記載予決といれ建り加支</b>	· · / = /
No.	報告書(原 案)の該当ペ ージ	報告書(案)の該当ページ	該当箇所	相違の概要	備考
1	P. 1-2	P. 1-2	1.4.4 ダムの堤体の規模及び 構造		
2	P. 1-4、5	P. 1-4、5	1. 事業の目的及び内容 1. 4.4 ダムの堤体の規模及び 構造	仮排水トンネル(転流工) を図示。	を踏まえた
3	P. 1–10	P. 1-10	1. 事業の目的及び内容 1.4.6 その他の事業に関する 事項		自治体意見 を踏まえた 修正
		P. 2–26		流量データを再精査した 結果、内裏野橋の流量を修 正(異常値の排除)。	断により修 正
			<ul><li>2. 事業実施区域及びその周囲の概況</li><li>2.1 地域の自然的状況</li></ul>	があったため追加。	断により修 正
6	P. 2-101	P. 2-101	<ul><li>2. 事業実施区域及びその周囲の概況</li><li>2.1 地域の自然的状況</li></ul>		事業者の判 断により修 正
	·	55、57	5. 環境影響評価の概要 5. 1. 4 水質	グラフの折れ線に抜けが あったため修正。	事業者の判 断により修 正
	168、176 ※この他、上 記修正箇所 を参照して いる頁	168、176 ※この他、上 記修正箇所 を参照して いる頁	5. 環境影響評価の概要 5. 1.4 水質 ※この他、上記修正箇所を参照 している項目	予測結果について、より分かりやすい表現となるよう修正。なお、当該箇所を参照する記載についても整合を図るため修正。	断により修 正
			5. 環境影響評価の概要 5. 1. 6 動物	専門用語 (コンディショニング) の解説を追加。	自治体意見 を踏まえた 修正
			5. 環境影響評価の概要 5. 1. 13 伝承文化	図示すべき伝承文化に誤 りがあったため修正。	正
11	P. 5. 1. 13-6		5. 環境影響評価の概要 5. 1. 13 伝承文化	地域住民にとってわかり やすいよう、地域での呼称 を併記したことなどによ る修正。	断により修

表 7-1 大戸川ダム環境調査結果報告書(案)作成にあたっての 大戸川ダム環境調査結果報告書(原案)記載事項との相違の概要(2/2)

No.	報告書(原 案)の該当ペ ージ	報告書(案)の該当ページ	該当箇所	相違の概要	備考
12	·	-	5. 環境影響評価の概要 5. 1. 13 伝承文化	環境保全措置の検討項目 に漏れがあったため追加 (正しく記載されている P.5.4-129 と整合させ た)。	断により修
13	P. 5. 2–11、12、 15			土地又は工作物の存在及び供用における環境保全措置の対象ではない項目 $(ハチクマ・ハヤブサ)$ 及び環境保全措置・環境保全措置の効果 $(カワガラス)$ について記載していたため削除 $(正しく記載されている P.5.1.6-1177 ~1181、P.5.1.8-187~192と整合させた)。$	断により修正
14	P. 5. 2-14	P. 5. 2-13	5. 環境影響評価の概要 5. 2 環境の保全のための措置	環境保全措置の対象とする種に誤りがあったため 修正。	

<sup>※</sup>上記の他、誤記の訂正等について、事業者の判断により修正を実施