


由良川の安全利用点検について

福知山河川国道事務所
河川管理課・舞鶴出張所・福知山出張所

由良川を安心して利用いただけるよう河川の点検を行いました。

当事務所では由良川を安全にご利用いただけるよう日常的に河川巡視を行い、施設を点検しております。しかし河川は出水等により自然的に変化を繰り返しております。また近年は局地的豪雨による急な増水も各地で発生しております。河川空間は危険性が内在するということをご理解いただき、ご利用にあたっては自らの責任においても十分に安全確保を心掛けていただくようお願いいたします。

●点検実施状況 (4月23日実施)



●点検実施箇所

番号	出張所	右左岸	場所	点検対象施設	実施結果
①	舞鶴	右岸	舞鶴市西神崎地先 (0.0k)	水際部	漂着物の蓄積あり※
②	舞鶴	右岸	舞鶴市蒲江地先 (2.4k)	低水護岸	ゴミあり※
③	舞鶴	右岸	舞鶴市桑飼上地先 (15.0k)	低水護岸	異常なし
④	舞鶴	左岸	福知山市大江町河守地 (24.8k～25.2k)	堤防	異常なし
⑤	福知山	左岸	福知山市下柳町～呉服町地先 (36.6k～37.2k)	高水敷	ゴミあり※
⑥	福知山	左岸	綾部市青野町地先 (50.4k)	高水敷	異常なし
⑦	福知山	左岸	綾部市平松町地先 (52.8k～53.0k)	低水護岸	異常なし

※安全利用上は問題ありません。
現地状況を鑑みて適宜撤去予定です。