



令和3年7月20日14時00分
資料配布 近畿地方整備局
福知山河川国道事務所

由良川で安心して楽しんでいただくために
～安全利用点検を実施しました～

- 水辺や河原で遊ぶことが楽しい時期を迎えます。
- 利用者が安心して河川にふれあうことのできるよう、特に多くの利用者が予想される箇所にて、安全利用点検を実施しました。
- 点検の結果、安全な利用に支障がある箇所では、施設の補修を行いました。
- 水辺の利用では、「川の深み」、「急な流れ」や気象の変化などにも十分注意して安全にご利用ください。

《安全利用点検》

○実施日:令和3年4月28日(水)～令和3年6月30日(水)

○実施箇所:舞鶴市内及び福知山市内の計9箇所

○実施内容:別紙のとおり


<取扱い> _____

<配布場所> 福知山市政記者クラブ
綾部新聞記者クラブ
舞鶴市記者会

<問合せ先> 国土交通省 近畿地方整備局 福知山河川国道事務所
副所長 北方 泰憲(きたかた やすのり)
河川管理課長 高田 和志(たかた かずし)
電話 0773(22)5104(代)

令和3年度 安全利用点検の結果について

●点検箇所



番号	場所	左右岸	点検対象	点検結果	実施した措置
①	舞鶴市大川地先(8.3k)	左岸	水際部	崩落箇所から転落する恐れがある	崩落箇所の補修
②	福知山市大江町北有路地先(20.8k)	左岸	水際部	異常なし	注意看板あり
③	福知山市大江町南有路地先(21.3k~22.5k)	右岸	水際部	異常なし	注意看板あり
④	福知山市下柳町~呉服町地先(36.6k~37.2k)	左岸	堤防	異常なし	
⑤	福知山市猪崎地先(37.1k)	右岸	高水敷(河川敷)	転落防止柵が倒れている箇所から転落する恐れがある	転落防止柵の補修
⑥	福知山市川北地先(41.3k)	右岸	水際部	異常なし	注意看板の設置(予定)
⑦	福知山市戸田地先(42k)	左岸	水際部	異常なし	注意看板の設置(予定)
⑧	福知山市川北地先(42.7k)	右岸	水際部	異常なし	注意看板の設置(予定)
⑨	福知山市観音寺地先(43.6k~44.2k)	左岸	水際部	異常なし	注意看板の設置(予定)

👉 次ページ以降に、主な点検箇所の写真を掲載しております

令和3年度 安全利用点検の結果について

①舞鶴市大川地先

高水敷（河川敷）の通行利用が多い箇所です。水際に崩落箇所があったため、「植生土のう」で補修を行いました。



令和3年度 安全利用点検の結果について

⑤福知山市猪崎地先

市街地に近く、休日の利用が多い箇所です。転落防止柵が倒れていたため、補修を行いました。



令和3年度 安全利用点検の結果について

⑥福知山市川北地先

河川工事により堤防等が完成し水辺に近づきやすくなったため、利用が予想される箇所です。異常はありませんでしたが、水深が深い箇所等では、利用に注意が必要です。注意看板を設置する予定です。

