

由良川河川愛護モニター報告

【報告内容】

- ①河川に関する要望 ②河川利用上の不具合 ③ゴミ投棄、川の水・施設等の異状
④油の流出、生物の大量死、不審物等 ⑤河川愛護思想の普及・啓発活動 ⑥その他

令和7年10月分

委嘱区間	報告	対応
由良川 舞鶴市域、宮津市域 (左右岸 0.0 ~ 16.4 km)	【10月19日(日) 9:00/宮津市由良川左河口】 ⑥河口付近より鉄橋まで特に問題はない様です。 現在工事中の車両出入口の所の進入禁止のロープが甘く又その先のコーンポストのバーが外れています。注意をお願いします。	10月分の通報書につきまして、ご報告ありがとうございました。 工事車両出入口周辺に関するご指摘ありがとうございます。 現地にて確認したところ、一部箇所にてロープの緩みやバーの外れがありましたので施工業者に注意を行いました。今後も不備のないように確認を徹底しつつ、堤防整備工事を進めてまいります。 朝晩冷え込む季節となりました。体調を崩されませんようお気を付けいただきつつ、モニター活動をどうぞよろしくお願いいたします。
由良川 旧福知山市域～音無瀬橋 (左右岸 29.2 ~ 37 km)	【10月25日(土) 9:00頃/音無瀬橋～新音無瀬橋 由良川左右岸】 ⑥先月の再確認の意味も含め、音無瀬橋下流左岸をパトロールしました。 確かに河川敷のあちこちに私有地と思われる場所があり、今まで気にも留めていなかったことを知る良い機会になりました。 堤防上はランナーが多数走っておられ、河川敷は秋めいて、特にこれといった異常はありませんでした。	ご報告ありがとうございます。 涼くなったからでしょうか、土曜日の朝にランナーが多数走っておられることがわかりました。 ご報告のとおり、由良川では河川敷に多くの私有地が存在しています。このモニター活動が、由良川を更に深く知っていただける機会となり、大変うれしく思います。
由良川 音無瀬橋～戸田橋 (左右岸 37 ~ 42.0 km) 土師川 (左右岸 0.0 ~ 2.3 km)	【11月5日(水) 音無瀬橋～戸田橋】 ⑥10/24 早朝、明智藪で鹿をみかけました。 10月中旬 土師川河川パトロール 土師新町の方が以前不法投棄があったけどここ4～5年はみかけなくなっておっしゃってました。 全般的にゴミ捨てなくきれいです。 体育館裏手の藪に自動車放置されているように思っています。	ご報告ありがとうございます。 鹿を見かけられたとのこと、動物たちの元気な姿はこちらも元気をもらえます。しかし、全国的にクマの出没が頻発しています。モニターの際には十分にご注意ください。 自動車の放置について確認しましたが、私有地に相当昔に存置されているものでした。以前不法投棄があったけど4～5年は見かけないとの市民の方からの情報ありがとうございました。 全般的にゴミがなくきれいな状況であることがわかりました。

委嘱区間	報告	対応
由良川 音無瀬橋～戸田橋 (左右岸 37～42.0km) 土師川 (左右岸 0.0～2.3km)	【10月6日(月)18:00頃 10月11日(土)8:00頃/福知山市音無瀬橋～戸田橋 由良川左岸38.0、38.2km付近】 ③10月6日 18時頃 由良川左岸38km付近 河川敷でオフロードバイク走行を行う二人組を確認しました。 周囲は暗くバイクにはナンバーもなくライトなどの装備もありませんでした。 その後も走行されていることを確認しました。 ⑥10月11日 8時頃 由良川左岸38.2km付近 堤防から約30mの河川敷の模型飛行場の東側の草むらにベッドが廃棄されていることを確認しました。	ご報告ありがとうございます。 オフロードバイクで走行されていることがわかりました。周囲が暗い中ライトもつけていないことや、そもそもオフロードバイクでの河川敷走行が危険な行為である可能性が考えられるため、巡視を活用するなどしてこちらも注意してまいります。 ベッドの廃棄については確認できませんでしたので11月のモニター活動で残っていましたら場所の詳細をご教示ください。報告メールに写真データを添付いただくと大変ありがたいです。
由良川 戸田橋～以久田橋 (左右岸 42.0～47.6km)	【11月1日(土)10:00/福知山市戸田橋～綾部市以久田橋】 ⑥・由良川防災ステーション草刈出来てました。 ・高速下の土砂等搬出後どないなのですか。 右岸 ・栗樋門きれいでした。 ・下流土砂搬出してののかな。 ・ゆり排水樋門異常なし たくさんのカモ？渡り鳥？泳いでいました。 ・小貝用水樋門異常なし ・湯殿樋門異常なし ・相長川水門大きさにびっくりしました。 ・戸田水位観測所異常なし 左右岸 堤防上道路異常なし 自治会大谷川護岸草刈出役 10/19	ご報告ありがとうございました。 高速下の工事は河川の断面積を増やして洪水時に水が流れやすくするために高水敷の一部について掘削しているものです。 各樋門の状態を見ていただき異常なしのご報告ありがとうございました。
由良川 以久田橋～新綾部大橋 (左右岸 47.6～53.4km)	【10月25日(土) 8:45 綾部市大島町 由良川左岸47～51km付近】 ⑥以久田橋～白瀬橋の間、特に異常ナシ。 堤防草刈りほぼ完了しきれいになりありがとうございました。 但し、農道との境と樋門周辺で刈り残しが問題か？ 9/28(日)自治会内の中学生親子による廃品回収(8～10時)で堤防、農道もポイ捨て空缶、ボトルも除去。	ご報告ありがとうございました。 草刈りの残りについて現地確認しました。 農道との境は道路管理者が実施する箇所、樋門は樋門管理者（市）が実施する箇所となっております。 自治会での清掃活動お疲れ様でした。