

# 由良川河川愛護モニター報告

**【報告内容】**

- ①河川に関する要望
- ②河川利用上の不具合
- ③ゴミ投棄、川の水・施設等の異状
- ④油の流出、生物の大量死、不審物等
- ⑤河川愛護思想の普及・啓発活動
- ⑥その他

令和2年8月分

委嘱区間	報告	対応
由良川 大川橋～大雲橋 (左右岸 8. 2～2. 1. 2 km)	<p><b>【8月17日14:00～15:30／大雲橋～大川橋】</b></p> <p>⑥大雲橋下流部左岸の堤防の上がアスファルトの舗装工事が完了していました。堤防が強固になるだけでなく、散歩、ジョギングが快適にできると思います。</p> <p>大川橋付近右岸 除草作業が行われていました。あたりの景観がよくなります。刈り取られた草はどう処分されるのでしょうか？</p> <p>三日市付近 右岸の堤防工事が進んでいました。早期完成が望まれます。</p> <p>ゴミ等の不法投棄は見当たりませんでした。</p>	<p>堤防天端は順次舗装工事を行っているところです。</p> <p>堤防の除草は春から秋にかけて年2回行っています。刈り取った草は、堆肥や刈草ロールとして地域の皆様に無償でご提供しております。福知山河川国道事務所のHPにて配布の時期等お知らせしておりますので、よろしければご覧ください。</p> <p>三日市の堤防工事について堤防部分は完成しており、現在階段や水路の工事を実施しています。今年度中の完成を目指して工事を行っています。</p>
由良川 宮川合流部～在田橋 (左右岸 2 4. 8～2 7. 8 km)	<p><b>【8月19日12:00／在田橋右岸～おおみかわはし付近】</b></p> <p>③在田橋に引っかかった竹はそのままです。</p> <p>岸の木々が綺麗に伐採作業が終わり、土砂運搬が進んでいます。</p> <p>在田橋にそそぐ砂利の上に車のハンドルカバーが落ちています。降りていけず、橋の上からは遠く届きません。</p> <p>合同砕石様のちょうど下の川はカーブのため三角州ではなく三日月のように土砂が溜まりつつあります。</p> <p>大雲橋へ行く堤防は、舗装工事のため通行禁止です。</p> <p>気になりましたのは先月に引き続き大江美河橋左岸の上流コーンの置いてある穴と、土道の穴二箇所です。</p>	<p>不法投棄のご報告ありがとうございます。降りていけない箇所ですので、対応を検討いたします。</p> <p>在田橋の橋脚に引っかかっている竹は現在のところ川の流れに支障がないため、そのままの状態です。川の流れに支障が生じるようであれば、橋梁管理者である京都府と調整の上、撤去いたします。</p> <p>土砂の堆積についても監視、調査を行い、川の流れに支障が生じるようであれば撤去を行います。</p> <p>堤防天端は順次舗装工事を行っているところです。</p> <p>コーンと土嚢袋を置いている箇所、土道の穴については、後日補修を行う予定です。</p>
由良川 新音無瀬橋～音無瀬橋 (左右岸 3 5. 4～3 7. 2 km)	<p><b>【8月29日18:00・8月31日18:00／新音無瀬橋～音無瀬橋間】</b></p> <p>③右岸音無瀬橋下河川敷 BBQの網やコンロが捨ててありました。</p> <p>割り箸やペットボトル、缶、瓶、トレー等食事の後始末ができていませんでした。</p> <p>橋桁にスプレーで落書きがありました。</p> <p>左岸音無瀬橋近く、花火が捨ててありました。</p>	<p>新音無瀬橋下でのBBQマナー等に関する情報ありがとうございます。引き続き、橋を管理する京都府に注意喚起を促して参ります。</p> <p>ご体調に留意していただき、引き続きモニター活動への尽力をお願い申し上げます。</p>
由良川 音無瀬橋～さくら橋 (左右岸 3 7. 2～3 8. 8 km) 土師川 (左右岸 0. 0～2. 2)	<p><b>【8月31日9:00】</b></p> <p>土師川をそって歩いていると、除草作業が行われていて、とても歩きやすくなっていました。</p> <p>全体的にマスクのゴミが多数見られました。</p> <p>他に気になる所は特にありませんでした。</p>	<p>堤防除草は亀裂や陥没等の不具合がないかどうか点検のため実施しております。</p> <p>ご体調に留意していただき、引き続きモニター活動への尽力をお願い申し上げます。</p>
由良川 戸田橋～以久田橋 (左右岸 4 2. 0～4 7. 6 k)	<p><b>【9月5日／以久田橋～戸田橋】</b></p> <p>③新小貝橋右岸付近の堤防のゴミ拾いを実施。中丹広域農道沿いにペットボトル、お菓子の包装紙が多く見られた。農道沿いに花等植えればゴミの投棄が減少するかもしれません。</p> <p>⑥戸田橋上流400m付近の浅瀬で家族が水泳を楽しんでいました。長らく由良川で水遊びをしている姿を見かけませんでした。一方、危険な場所もあるなど感じました。投網をしている人を1人見かけました。昔の由良川の雰囲気が戻ってきたみたいです。</p> <p>⑥私市地区の右岸堤防道路は、犬の散歩・ジョギングなどで地元の人に活用されています。堤防道路の舗装化の計画はありますか。</p> <p>⑥草刈り作業が進み見晴らしがよくなり野鳥が見られ豊かな自然を感じました。戸田橋～以久田橋左岸・右岸とも高水敷がとても広いなど改めて思いました。また観音寺～戸田橋にかけての左岸堤防の舗装工事が完了しジョギング、散歩等がし易くなります。</p> <p>②新小貝橋上流左岸堤防をセニアカーで移動されている人を初めて見かけました。堤防道路の利用が幅広い事を気づきました。ただ、左岸46km付近の舗装に2.5m程の亀裂(赤スプレーでマーキング有り)が見られました。</p>	<p>河川ゴミや遊泳などの目撃情報ありがとうございます。</p> <p>戸田橋付近では、過去に中学生が流され水難事故が発生していることから、注意喚起看板を設置予定です。</p> <p>また、私市付近においては堤防天端の舗装を予定しております。</p> <p>さらに、舗装の亀裂に関しては、定期的に経過観察をしております。</p> <p>ご体調に留意していただき、引き続きモニター活動への尽力をお願い申し上げます。</p>
由良川 以久田橋～新綾部大橋 (左右岸 4 7. 6～5 3. 2 k)	<p><b>【8月18日11:00／以久田橋～綾部市域間】</b></p> <p>⑥以久田橋 梅雨時期の増水からくらべて河川が細くなり、下から砂地が顔を出しました。</p> <p>右岸48.6km地点 ともてかわいい花を見つけました。河川敷の自然の恵みです。</p> <p>7月上旬に一斉除草していたのに、あっという間に背がのびていた河川敷の草に驚きました。</p>	<p>河床の変化や河川内の植生に関する情報ありがとうございます。</p> <p>ご体調に留意していただき、引き続きモニター活動への尽力をお願い申し上げます。</p>