

由良川河川愛護モニター報告

【報告内容】

- ①河川に関する要望 ②河川利用上の不具合 ③ゴミ投棄、川の水・施設等の異状
④油の流出、生物の大量死、不審物等 ⑤河川愛護思想の普及・啓発活動 ⑥その他

令和5年12月分

委嘱区間	報告	対応
由良川 舞鶴市域、宮津市域 (左右岸0.0～16.4km)	【12月24日(日) 15:00/宮津市 由良川河口付近】 ⑥晴れ、心地よい風が吹いています。 12月とは思えない気候です。 釣り人はなし、撮り鉄なし 大変長閑な河口付近となっております。堤防工事中にも関わらず護岸はきれいに保たれており関係者の方の心遣いにお礼致します。来年度もこの状態が続く事を願っております。	特に異変は見受けられなかったとのことで安心しました。 堤防工事につきましては、今後も事故が発生しないよう安全に十分注意して施工してまいります。
由良川 旧大江町域 (左右岸16.4～29.2km)	【12月24日(日) 15:00/福知山市大江町有路大雲橋 由良川右岸付近】 ⑥大雲橋までの堤防についてはきれいによく管理されています。 堤防を散歩される方も大変気持ちもいと思います ただ川の中の雑木については少し伐採してもいいかなと思いました。	堤防上での異変は見受けられなかったとのことで安心しました。今後も、皆様に安全に利用していただける河川空間の維持に取り組んでまいります。 川の中の立木につきましては、河川巡視や定期的な測量等により状況の確認を行い、流水を阻害する等河川管理上対策が必要な場合は、伐採等の対策を行っております。今後も監視を続けてまいります。
由良川 旧福知山市域～音無瀬橋 (左右岸29.2～37km)	【1月7日(日) 13:00/由良川左右岸付近】 ③・音無瀬橋から新音無瀬橋の間の右岸、左岸に、多くのゴミが目につきました(空き缶、プラごみ、ペットボトル等) ・音無瀬橋下あたりで拾ったゴミを袋に入れて、車止めの下に置いています。処分をお願いします。	ゴミ投棄等に関して詳細な情報提供ありがとうございました。また、ゴミの収集もありがとうございました。河川巡視等で現場を確認し、官地の部分は可能な範囲でゴミの回収を行います。 季節柄、足元が悪いこともありますので、活動にあたっては十分ご注意ください。
由良川 音無瀬橋～戸田橋 (左右岸37～42.0km) 土師川 (左右岸0.0～2.3km)	【12月24日(日)11:00/福知山市土師川】 ⑥今日も天候が良いので気持ちが良い活動が出来ました。結果年末に向けて特に問題はなく来年が向えられると思います。今後は雪が降った後の堤防にも気をつけてモニター活動するようにします。	特に異常な点はないとのこと、安心いたしました。 寒い時期になりましたので、足元には注意いただき、また防寒対策等を行った上で、モニター活動をお願いします。

委嘱区間	報告	対応
由良川 戸田橋～以久田橋 (左右岸42.0～47.6k)	<p>【12月20日(水) 13:00/戸田橋～以久田橋由良川左右岸付近】</p> <p>⑥降水量が少なく、河川水量も少ない状況が続いています。変わりはありません。</p> <p>③11月10日意見交換会で以久田橋より上流の竹に黒プラスチック?がまとわりついているとの情報がありました。12月20日も同じ状態でした。</p>	<p>全国的に濁水の報道がなされていますが、由良川においては、例年並みの水位を維持しております。</p> <p>また、以久田橋右岸約500mの上流側の竹林は民地であるため、当方ではゴミの回収ができません。河川内に飛散等しないか、河川巡視により経過観察に努めてまいります。</p>
由良川 以久田橋～新綾部大橋 (左右岸47.6～53.4k)	<p>【12月26日(火) 15:20/綾部市 由良川位田橋右岸位田第二樋門付近】</p> <p>③位田橋の上下流域、右岸も左岸も大変きれいな法面になっています。八田川との合流域も大きなゴミ等なく穏やかな流れになっていました。</p> <p>右岸側の位田第一樋門、第二樋門ともに、水路はきれいでした。</p> <p>一つだけ気になったのは、第二樋門に設置してあったと思われる「樋門立入禁止」の看板が、樋門の道路側の側溝に落ちていたことです。早急に原状復帰が望ましいと思われれます。</p>	<p>法面、樋門水路に異状が無く、また、ゴミ等も見られないとのこと、安心いたしました。</p> <p>位田第二樋門の「樋門立入禁止」の貼り紙は、早速現場を確認し、回収のうえ、看板へ貼り直しを行いました。ご通報いただき、ありがとうございました。</p>