

由良川河川愛護モニター報告

【報告内容】

- ①河川に関する要望
- ②河川利用上の不具合
- ③ゴミ投棄、川の水・施設等の異状
- ④油の流出、生物の大量死、不審物等
- ⑤河川愛護思想の普及・啓発活動
- ⑥その他

令和6年3月分

委嘱区間	報告	対応
由良川 舞鶴市域、宮津市域 (左右岸0.0～16.4km)	【3月24日(日) 10:00/宮津市 由良川右岸石浦付近】 ⑥くもり、田んぼの間の道を下りると若干の砂浜があります。川に対して湾曲をしているため流木、ゴミが大量に有ります。地形上仕方ないかも知れませんが対処出来ないでしょうか？ 河口付近は特に問題ないようです。 ※何本か道路があります。指摘の場所への道路は舗装がしてあります。	ご指摘いただきました流木、ゴミについて現地で確認いたしました。地形上、流木やゴミが集積しやすい場所ですので、当方としても対応については、大変苦慮しているところです。今後も河川巡視などにより状況の監視を行い、河川管理上対策が必要な場合は対応方法等について検討いたしますので引き続き情報提供をよろしくお願いいたします。 河口付近については問題ないとのことで安心いたしました。
由良川 旧大江町域 (左右岸16.4～29.2km)	【3月22日(金) 15:00/福知山市大江町日藤由良川左岸】 ⑥由良川と花倉川の出合いの所の護岸が修復されよくなりました。 ただ、すぐ下の左岸寄りの川の中の雑木は伐採したらいいと思います。 他は見渡す限り問題はないようです。	川の中の立木につきましては、河川巡視などにより状況の確認を行い、水の流れを大きく妨げてしまうなど河川管理上対策が必要な場合は、伐採等の対策を行っております。今後も監視を続けてまいります。 その他についても特に問題ないとのことで安心いたしました。
由良川 旧福知山市域～音無瀬橋 (左右岸29.2～37km)	【4月6日(土) 13:25/福知山市 由良川左右岸音無瀬橋～新音無瀬橋】 左岸下り ③・水天宮神社の位置で坂道の下にゴミを置いています。 ・久承寺を過ぎた水位計の横の階段の下にゴミを置いています。	引き続きゴミ投棄の情報提供ありがとうございます。 ①ゴミを確認しましたので、河川巡視等により回収を行います。 ②ゴミを確認し回収しております。

委嘱区間	報告	対応
由良川 音無瀬橋～戸田橋 (左右岸 3 7 ～ 4 2. 0 k m) 土師川 (左右岸 0. 0 ～ 2. 3 k)	【3月16日(土)10:00/福知山市 由良川2km 付近】 ⑥特に問題はありませんでした。堤防が大変綺麗に整備されている様に思いました。さくら橋手前の林が重機にて作業されていますが、今後の景観が気にはなります。	さくら橋付近の竹林は、再繁茂抑止効果が期待される方法で試験的に伐採したところであり、現在状況を確認中です。ご報告ありがとうございました。
由良川 戸田橋～以久田橋 (左右岸 4 2. 0 ～ 4 7. 6 k)	【3月22日(金) 13:00/戸田橋～以久田橋 由良川左右岸】 ①～⑤特になし。 ⑥戸田橋左岸の流木は枝が昨年から見えていたので移動していないと思われます。 2月返信で河川を損なう物等は撤去されることで安心いたしました。	戸田橋の左岸上流の流木について改めて状況を確認したところ、戸田橋と川北橋の間の左岸に流木があることが確認できました。そのため、ご報告いただいていた流木は少し下流へ流された可能性があります。今後も引き続き経過観察し、必要に応じて撤去を行います。状況の観察やご報告、ありがとうございました。
由良川 以久田橋～新綾部大橋 (左右岸 4 7. 6 ～ 5 3. 4 k)	【3月18日(月) 15:00/綾部市 由良川並松堰堤下3～4百メートル右岸】 ③大きな出水もなく穏やかで、各地の樋門付近も特に目立つようなゴミもありません。 一つだけ、舞鶴線の鉄橋の下流、「5 1. 6 K」の距離標の竹竿が強風？で傾いていました。 手で直してみましたが針金が緩んでいるようで、またすぐに倒れてしまいました。調整をお願いします。	ご報告を受け補修しました。ありがとうございました。