


★橋梁および改良工事を推進しています。



定点写真-① 下山地区



定点写真-② 蕨生地区



施工状況(P1橋脚)



施工状況(P2橋脚)



写真-③ 下山地区

■P1橋脚

P1橋脚の橋脚躯体工事を進めています。
(全3ロット中、2ロット完了)

■P2橋脚

P2橋脚の施工を進めています。
コンクリートの打設が完了し、養生中です。

施工状況(白谷川橋)



施工状況(和泉IC橋)



写真-④ 西勝原地区

■白谷川橋の高欄の施工を進めています。

写真-⑤ 和泉地区

■和泉IC橋の橋台工事を進めています。

