

# 令和5年9月末 大野油坂道路（和泉・油坂区間） トンネル、橋梁および改良工事を推進しています。

おおの あぶらさか いずみ あぶらさか

## 位置図




大野油坂道路  
(和泉・油坂区間)



大野油坂道路（和泉・油坂区間）工事状況

※表示は本線部分の進捗を表したものです  
※模試図のため現場状況と一致しない場合があります



## A 箱ヶ瀬地区

改良工事を行っています。



## B 箱ヶ瀬地区

新子馬巢谷橋の下部工事を行っています。



令和4年8月の大雨の影響により、法面にひび割れ等が確認されたため、学識経験者による現地診断を行い、必要な対策を検討。令和5年6月から対策工事を実施。

学識経験者による現地診断

## C 下半原地区

新林谷橋の下部工事を行っています。



## D 東市布地区

法面对策工事を行っています。

